

Ročník 1988

Sbírka zákonů Československá socialistická republika

**ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

**SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

Částka 13

Vydána dne 19. května 1988

Cena

O B S A H:

71. Vyhľáška Slovenského banského úradu o výbušninách

71

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 29. aprila 1988

o výbušninách

Slovenský banský úrad podľa § 24 ods. 3, § 26 ods. 4, § 27 ods. 7, § 29 ods. 4, § 32 ods. 7, § 33 ods. 5 a § 36 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninach a o štátnej banskej správe ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

POVOLOVANIE UVÁDZANIA VÝBUŠNÍN A POMÔCOK DO OBEHU

§ 1

Ziadosť o povolenie

(1) Žiadosť o povolenie uviesť výbušninu alebo pomôcok do obehu podáva výrobca alebo používateľ, prípadne aj dodávateľ (ďalej len „žiadateľ“) Slovenskému banskému úradu.

(2) K žiadosti sa príkladá:

- a) správa o doterajších výskumných alebo vývojových prácach vrátane výsledkov experimentálnych, prípadne overovacích prác,
- b) návrh rozsahu skúšok (druh, početnosť, prípustné výsledky, spôsob vyhodnocovania) a pri výbušninach a pomôckach, pri ktorých overovanie akostí vede k ich zničeniu, návrh vyhodnotenia štatistickej prebierky,¹⁾ prípadne návrh rozsahu prevádzkových skúšok (ďalej len „úradné skúšky“) a názov organizácie, ktorá ich uskutoční,
- c) dohody s organizáciami, v ktorých sa majú úradné skúšky vykonať,
- d) návrh návodu na používanie výbušniny alebo pomôcky; návrh musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,

¹⁾ § 196 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

- e) návrh podnikovej normy (technických podmienok), v ktorej sa musia uviesť základné technické parametre identifikujúce výbušninu alebo pomôcku a ich kvalitatívne znaky; návrh musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky,
- f) vyhlásenie, že výbušnina alebo pomôcka zodpovedá svojimi vlastnosťami a vyhotovením všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám,
- g) vyjadrenie príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.²⁾

(3) Po predložení žiadosti Slovenský banský úrad určí žiadateľovi rozsah úradných skúšok a spôsob ich vyhodnotenia, prípadne určí organizáciu, v ktorej sa majú úradné skúšky vykonať.

§ 2

Vyhodnotenie úradných skúšok

(1) O priebehu a výsledku úradných skúšok predloží žiadateľ Slovenskému banskému úradu protokol a záverečné vyhodnotenie výbušniny alebo pomôcky, v ktorom sa musí uviesť najmä, či výbušnina alebo pomôcka splňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi²⁾ a technickými normami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(2) Vzorky výbušní a pomôcok určených na úradné skúšky, náklady na vykonanie úradných skúšok, vypracovanie záverečného vyhodnotenia a odborných posudkov uhrádza žiadateľ.

§ 3

Úprava dokumentácie

Na základe výsledkov úradných skúšok, odborných posudkov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy žiadateľ upraví dokumentáciu podľa § 1 ods. 2 písm. b), d) a e) a predloží ju Slovenskému banskému úradu v troch vyhotoveniach.

§ 4

Uvedenie výbušní a pomôcok do obehu

(1) Slovenský banský úrad povolí uviesť výbušninu alebo pomôcku do obehu, len ak sa preukáže, že výbušnina alebo pomôcka zodpovedá súčasnemu stavu rozvoja vedy a techniky a splňa podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(2) Povolenie podľa odseku 1 obsahuje schválenie návodu na používanie výbušniny alebo pomôcky a odsúhlasenie podnikovej normy (technických podmienok).

DRUHÁ ČASŤ

SKLADY A ÚSCHOVNE VÝBUŠNÍN POD POVRCHOM

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 5

Základné pojmy

- Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:
- a) skladom výbušní pod povrchom súbor podzemných diel s prírodným horninovým nadložím a s vybavením ustanoveným v tejto vyhláške ohrazený vstupnými dvermi, a ak ide o sklad s výdušným dielom, tiež zabezpečením v tomto diele (ďalej len „sklad výbušní“),
- b) veľkým skladom výbušní sklad výbušní, v ktorého čiastkovom priestore na uskladnenie výbušní (komora, kobka) sa smie uskladniť za podmienok ustanovených v tejto vyhláške najviac 2500 kg trhavin alebo 200 000 ks rozbušiek alebo 200 kg výbušných látok obsiahnutých v iných výbušných predmetoch; celková hmotnosť uskladnených výbušní sa neohmedzuje,
- c) malým skladom výbušní sklad výbušní, v ktorého čiastkovom priestore na uskladnenie výbušní (výklenok) sa smie uskladniť za podmienok ustanovených v tejto vyhláške najviac 150 kg trhavin alebo 10 000 ks rozbušiek alebo 10 kg výbušných látok obsiahnutých v iných výbušných predmetoch. Celková hmotnosť uskladnených výbušní nesmie presiahnuť 1500 kg trhavin a 20 000 ks rozbušiek alebo 20 kg výbušných látok obsiahnutých v iných výbušných predmetoch,
- d) osobitnou úschovňou výbušní pod povrchom (ďalej len „úschovňa výbušní“) osobitná schráňka (debná a pod.) v blízkosti miesta spotreby výbušní, v ktorej sa smú krátkodobo uschovať trhaviny a výbušné predmety (frozencovadlá a pod.) určené na použitie,
- e) komorou čiastkový priestor na uskladnenie výbušní vytvorený vyrazením podzemného diela, v ktorom zábranu proti prenosu detonácie medzi výbušnínami uskladnenými v susedných komorách zabezpečuje medzikomorová prírodná horninová celina,
- f) kobkou a výklenkom čiastkový priestor na uskladnenie výbušní zriadený vo vyrazenom podzemnom diele, v ktorom zábranu proti prenosu detonácie medzi výbušnínami uskladnenými v susedných čiastkových priestoroch zabezpečuje umele vytvorená protiprenosová priehrada,

²⁾ Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.

- g) protiprenosovou priehradou prírodná horninová celina alebo vrstva vhodného tlmiaceho nehorľavého materiálu (piesok, betón a pod.) zabraňujúca prenosu detonácie výbušnín medzi susednými komorami, kobkami alebo výklenkami,
- h) tlmiacou clonou miestne zúženie profilu chodby určené na redukciu tlaku na čele tlakovej vzdušnej vlny pri výbuchu výbušnína,
- i) zahradením profilu chodby (koeficient α) pomer plochy otvoru v tlmiacej clone na prechádzanie alebo na jazdu k svetlému profilu tejto chodby,
- j) protitlakovou bezpečnostnou uzáverou hrádzový objekt s oceľovými dvermi určený na zadzívanie tlakovej vzdušnej vlny a výbuchových splodín pred ich vniknutím na ďalšie podzemné pracoviská,
- k) tlmiacim prvkom zaistenie prístupovej chodby s nárazovou chodbicou alebo tlmiaca clona,
- l) prístupovou chodbou chodba vedúca od užívanych podzemných alebo povrchových priestorov k najbližšiemu čiastkovému priestoru na uskladnenie výbušnína.

§ 6

Spoločné uskladnenie výbušnína

Spoločné uskladnenie rôznych druhov výbušnína v čiastkových skladových priestoroch upravuje technická norma.³⁾

DRUHÝ DIEL

SKLADY VÝBUŠNÍNA

§ 7

Umiestnenie skladu výbušnína

- (1) Sklad výbušnína sa musí umiestniť
- a) v dostatočne pevných a súdržných horninách,
- b) v oblasti, ktorá nie je ohrozená prievalmi (voda, zvodnených hornín a pod.),
- c) v miestach, kde za obvyklých okolností nehrozí nahromadenie výbušnej zmesi plynov, párov alebo prachov,
- d) v oblasti, kde nehrozí nebezpečenstvo prietŕž hornín a plynov, zápar alebo otriasov horninovo-masívneho masívu,
- e) v miestach, kde čiastkové priestory na uskladnenie výbušnína majú prípustnú vzdialenosť k objektom určeným podľa odseku 3.

(2) Veľký sklad výbušnína spojený podzemnými dielami s ďalšími podzemnými pracoviskami; okrem podmienok uvedených v odseku 1, smie sa umiestniť len na miestach, na ktorých možno zabezpečiť odvádzanie vetrov do výdušného vetracie-

ho prúdu, ktorým sa už neovetrava ďalšie pracovisko, na ktorom sa uskutočňuje razenie alebo dobyvanie, alebo na povrch.

(3) Najmenšia prípustná vzdialenosť čiastkového priestoru na uskladnenie výbušnína k objektom sa určí podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky.

(4) Pri malom skrade výbušnína v podzemí v súvisnej zástavbe (pri výstavbe metra, tunelov a pod.) pri určovaní najmenšej prípustnej vzdialnosti možno sa odchýliť od ustanovenia odseku 3, ak žiadateľ preukáže znaleckým posudkom rozsah predpokladaného poškodenia a predloží návrh opatrení na ochranu práv a právom chránených záujmov prerokovaný s dotknutými organizáciami a občanmi.

§ 8

Zostava skladu a uskladnenie výbušnína

(1) Sklad výbušnína musí mať

- a) najmenej jeden čiastkový priestor na uskladnenie výbušnína,
- b) prístupovú chodbu,
- c) vstupné dvere,
- d) miesto na príjem a výdaj výbušnína.

(2) Čiastkové priestory na uskladnenie výbušnína musia byť od seba oddelené tak, aby sa zamedzilo prenosu detonácie výbušnína medzi čiastkovými priestormi; výbušniny sa smú uskladňovať len v týchto čiastkových priestoroch.

§ 9

Zabezpečenie a vybavenie skladu výbušnína

(1) Sklad výbušnína sa musí zabezpečiť proti pádu horniny.

(2) Ak prechádza veľkým skladom výbušný uholný sloj, musia sa steny a strop v týchto miestach vymurovať alebo vybetónovať.

(3) Počva skladu výbušnína musí byť z materiálu, ktorý zabezpečuje bezpečnú chôdzu; ak je v ňom položená koľaj, musia sa koľajnice zapustiť do počvy a priestor medzi nimi vyrovnáť.

(4) Ak je v skrade výbušnína závesná dráha,⁴⁾ musí mať zariadenie proti uvoľneniu a posunu nosného vozíka počas manipulácie a skladovania výbušnína.

(5) Zariadenie na uloženie výbušnína (podstavce, skrine, police, palety a pod.) sa musia upojiť a zabezpečiť proti prevráteniu a konštruovať tak, aby zabezpečovali dodržanie určených vzdialenosťí pri uložení výbušnína a bezpečnú manipuláciu s nimi. Ak sú ukladacie plochy kovové, musia sa na uloženie rozbušiek pokryť vhodnou tlmiacou hmotou (gumou, drevom, plstou a pod.). Ak sú ukladacie

³⁾ ČSN 26 9020 Prevádzka skladov výbušnína a výrobkov obsahujúcich výbušniny.

⁴⁾ ON 44 5520 Závesné dráhy. Technické požiadavky.

dacie plochy z manipulačných dôvodov sklonené, nesmie byť ich sklon väčší ako 5° .

(6) Ochranný náter proti korózii nesmie s výbušinami tvoriť nebezpečné zlúčeniny.

§ 10

Pristupové chodby

(1) Prístupové chodby musia mať najmenší svetlý prierez pri malých skladoch výbušín 3 m^2 , pri veľkých skladoch výbušín 7 m^2 , a ak ide o veľký sklad výbušín jednokomorový alebo jednokobkový 5 m^2 .

(2) Dĺžka prístupových chodieb musí byť

- a) v malom sklede výbušní najmenej 5 m,
- b) vo veľkom sklede výbušní najmenej 60 m.

(3) Prístupové chodby veľkého skladu výbušní musia byť najmenej trikrát zalomené pod úhlom 90° pri dĺžke čiastkových úsekov chodby najmenej po 15 m. Pri každom zalomení sa musí v smere od komory alebo od kobky vyráziť nárazová chodbica s rovnakým alebo väčším profilom než prístupová chodba a jej dĺžka musí byť najmenej 4 m.

(4) Od požiadaviek podľa odseku 3 sa možno odchýliť, ak prístupové chodby veľkých skladov výbušní splňajú tieto podmienky:

- a) sú v nich zriadené najmenej tri tlmiace clony, pričom každá z nich musí zahradiť profil chodby tak, aby hodnota koeficientu z bola najviac 0,28,
- b) dĺžka tlmiacej clony meraná v pozdižnej osi chodby nie je menšia ako 40 % šírky chodby, najmenej však 1,8 m,
- c) vzdialenosť medzi jednotlivými clonami, medzi elonou a protitlakovou bezpečnostnou uzáverou a medzi elonou a komorou, prípadne kobkou nie je menšia ako 15 m,
- d) tlmiace clony sú z betónu v celom profile chodby s výnimkou otvoru na priechod, prípadne na prejazd; betón je zaliaty až k rastej hornej po celom obvode profilu chodby,
- e) priechodné, prípadne prejazdné otvory v susedných tlmiacich clonách sú v chodbe situované tak, aby sa ich profily vzájomne neprekryvali alebo chodba je v úseku umiestnenia tlmiacich elón vo vhodnom polomeru zakripená.

(5) Ak je prístupová chodba veľkého skladu výbušní vystužená hladkou výstužou (tvárnice, betón a pod.), musí sa počet tlmiacich prvkov zvýšiť na štyri.

(6) Prístupové chodby veľkých skladov výbušní nemusia splňať požiadavky podľa odseku 2 písm. b), odsekov 3, 4 a 5, ak nevedú do užívaných podzemných priestorov; ak vedú na povrch, musí sa pred ich ústím zriaditi ochranný val.

§ 11

Protitlaková bezpečnostná uzávera

(1) Protitlaková bezpečnostná uzávera (ďalej len „uzávera“) sa zriaduje vo veľkom sklede výbušní v blízkosti vstupných dverí, prípadne iných zabezpečovacích zariadení vo vzdialosti najmenej 15 m od najbližšieho tlmiaceho prvku vtedy, ak prístupové chodby vedú do užívaných podzemných priestorov.

(2) Uzávera musí ako celok odolať pretlaku najmenej 1 MPa.

(3) Uzávera musí mať dvere na priechod, prípadne prejazd a vetraci otvor zabezpečujúci predpisané vetranie skladu výbušní. Dvere musia byť trvale uzavreté s výnimkou času nevyhnutného na priechod alebo prejazd. Otvorenie dverí sa musí signalizovať na miesto stálej služby (dispečing a pod.).

(4) Vetraci otvor podľa odseku 3 sa musí opatrni bezpečnostnou klapkou, ktorá sa v prípade explózie uskladnených výbušní v komore alebo kobke pôsobením tlakovej vzdušnej vlny samozrejme uzavrie. Bezpečnostná klapka v uhoľných baniach musí byť obojstranná.

§ 12

Dvere skladu výbušní

(1) Prístupové chodby do skladu výbušní sa musia uzavrieť vstupnými dvermi. Iné diela, ktoré by mohli umožniť prístup do skladu výbušní (vetrací vrt a pod.), sa musia vloženým spôsobom zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.

(2) Komory alebo kobky sa musia oddeliť od prístupovej chodby skladovými dvermi. Ak je v sklede zriadená výdajňa, musia byť skladové dvere tiež medzi ňou a najbližším čiastkovým skladovým priestorom.

(3) Dvere musia mať výšku najmenej 2,1 m a šírku najmenej 1 m. Rám dverí sa musí vyhotoviť z ocele s prierezom rovnoramenného L s rozmermi najmenej $40 \times 40 \times 4 \text{ mm}$. Prah dverí nesmie vyčnievať nad počvu. Dvere sa musia osadiť do zárubne tak, aby rám dverí do nej zapadal a musia sa zabezpečiť proti deformácii a vysadeniu zo závesov. Vstupné dvere sa musia opatrni dvoma z vnútornej strany osadenými bezpečnostnými zámkkami s rôznymi kľúčmi. Skladové dvere sa musia opatrni zámkom osadeným z vnútornej strany dverí.

(4) Vstupné a skladové dvere môžu byť mrežované alebo plné.

(5) Mreže dverí sa musia vyhotoviť z ocelových tyčí s prierezom najmenej $1,5 \text{ cm}^2$, pričom styky tyčí sa musia zvariť. Najväčší dĺžkový rozmer mrežových ôk nesmie byť väčší ako 80 mm. Skriňa zámku sa musí zabezpečiť podložkou z plechu hrubého najmenej 5 mm presahujúcou skriňu po celom jej vonkajšom obvode o 250 mm.

(6) Plné dvere musia mať rám uhlopriečne vystužený a zvonku plech hrubý najmenej 1,5 mm.

§ 13

Výdaj výbušnín

(1) Na vydávanie alebo prijímanie výbušnína musí vo veľkom skade výbušnín zriadiť výdajňa výbušnín.

(2) Ako výdajňa výbušnín slúži prvá komora alebo kobka za skladovými dvermi. Vo výdajni možno skladovať najviac 500 kg trhavín a súčasne najviac 2500 ks rozbušiek. Rozbušky sa musia uložiť v schránke v prednej časti výdajne.

(3) Schránka na uloženie rozbušiek musí byť v pevnom boku komory, murovaná, betónová, a ak je kovová, musí sa opatrít dreveným obložením. Schránka sa musí zapustiť do boku komory až po prednú stenu (dvierka). Dvierka musia byť z plechu hrubého najmenej 1,5 mm, zabezpečené proti deformácii a vysadeniu a opatrené bezpečnostným zámkom.

(4) Schránka na uloženie rozbušiek sa musí opatrít priečkami tak, aby sa rozbušky mohli ukladať voľne a aby boli oddelené podľa jednotlivých typov a časových stupňov.

(5) Vzdialenosť medzi schránkou na uloženie rozbušiek a trhavinami musí byť najmenej 2 m.

(6) Pod schránkou na uloženie rozbušiek sa musí umiestniť pevný a stabilný manipulačný stôl, prípadne polica.

(7) Na vydávanie alebo prijímanie výbušnína v malom skade výbušnín sa musí v priestore vstupných dverí zriadiť výdajný pult.

(8) Manipulačný stôl, polica a výdajný pult sa musia opatríť vhodnou hmotou tlmiacou nárazy a ich okraje drevenými lištami prevyšujúcimi povrch tlmiacej hmoty.

§ 14

Komory a kobky

(1) Medzi komorami a medzi kobkami musia byť protiprenosové priehrady.

(2) Hrúbka protiprenosovej priehrady medzi komorami musí byť najmenej 3 m. Ak sú protiprenosové priehrady z tvrdnej a kompaktnej horniny (granodiorit a pod.), musí sa ich hrúbka zväčšiť na dvojnásobok.

(3) Protiprenosové priehrady medzi kobkami musia byť z betónu alebo z betónu v kombinácii s pieskom a ich hrúbka nesmie byť menšia ako 3 m. Tieto priehrady musia vyplňať celý profil podzemného diela, v ktorom sa zriadili, s výnimkou otvoru pre priechod, prípadne prejazd, ktorého svetlý profil nesmie presiahnuť 15 % profilu podzemného diela.

(4) Pri použíti piesku ako súčasti protiprenosovej priehrady sa musí technickými opatreniami

(trvalou drenážou a pod.) zabezpečiť, aby jeho vlhkosť nepresiahla 10 %.

(5) Šírka komory musí byť najmenej 3 m, šírka kobky najmenej 5 m; šírkou sa rozumie vzdialenosť medzi susednými protiprenosovými priehradami.

(6) Proti ústiu každej komory sa musí v predlžení jej pozdižnej osi vyráziť nárazová chodbica, ktorej svetlý profil musí byť rovnaký alebo väčší ako profil komory, a jej dĺžka musí byť najmenej 2 m.

§ 15

Uskladnenie výbušnína v komorách alebo kobkách

(1) V komore alebo kobke sa môže uskladniť najviac:

- a) 1000 kg želatinových trhavín s obsahom kvalitných esterov kyseliny dusičnej nad 40 % alebo trhavín so stabilizovanou detonačnou rýchlosťou,
- b) 1500 kg želatinových trhavín s obsahom kvalitných esterov kyseliny dusičnej od 20 % do 40 % alebo strelivín,
- c) 2500 kg ostatných priemyselných trhavín.

(2) Uskladňovanie roznecovadiel sa riadi hmotnosťou ich výbušnej náplne; v jednej komore alebo kobke sa však môže uskladniť najviac 200 000 ks rozbušiek alebo 200 kg výbušných látok obsiahnutých v iných výbušných predmetoch, ak ich množstvo umožní bezpečnú manipuláciu s nimi.

(3) V komore alebo kobke musí byť:

- a) šírka manipulačného priestoru najmenej 1,2 m a jeho výška najmenej 1,9 m,
- b) najmenšia vzdialenosť uskladnených výbušnína od ústia komory alebo kobky 0,5 m, od počvy 0,2 m a od stien 0,3 m; uvedené vzdialnosti sa musia zabezpečiť technickými opatreniami, (police, zarážky a pod.),
- c) pri uskladňovaní výbušnína vo vozoch ponechaná voľná šírka po jednej strane najmenej 0,6 m.

§ 16

Výklenky

(1) Medzi výklenkami sa musia zriadiť protiprenosové priehrady z piesku alebo z betónu.

(2) Hrúbka protiprenosovej priehrady musí byť najmenej 1,75 m.

(3) Protiprenosová priehrada musí presahovať obrys uložených výbušnína najmenej o 0,1 m.

(4) Pri použíti piesku v protiprenosovej priehrade sa musí technickými opatreniami (trvalou drenážou a pod.) zabezpečiť, aby jeho vlhkosť nepresiahla 10 %.

(5) Šírka výklenku nesmie byť menšia ako 0,8 m.

§ 17

Uskladnenie výbušnín vo výklenkoch

(1) Vo výklenku sa môže uskladniť najviac 150 kg trhavín alebo 10 000 ks rozbušiek alebo 10 kg výbušných látok obsiahnutých v iných výbušných predmetoch, pokiaľ ich množstvo umožní bezpečnú manipuláciu s nimi.

(2) Šírka manipulačného priestoru pri výklenku musí byť najmenej 1,2 m a jeho výška najmenej 1,9 m.

(3) Výbušniny sa musia vo výklenku uložiť vo vzdialosti najmenej 0,2 m od počvy a 0,3 m od zadnej steny podzemného diela.

§ 18

Vetranie skladu výbušnín

Sklad výbušnín sa musí vetrať priechodným vetracím prúdom alebo separátnym vetraním tak, aby sa neprekročili najvyššie prípustné koncentrácie škodlivín v ovzduší.⁵⁾

§ 19

Odvádzanie vody

(1) Sklad výbušnín musí byť chránený pred kvapkovou vodou a cesty pre chôdzu nesmú byť klzké.

(2) Zo skladu výbušnín sa musí zabezpečiť odtok vody; zariadenie na jej odtok cez protitlakovú bezpečnostnú uzáveru musí splňať podmienku uvedenú v § 11 ods. 2.

§ 20

Osvetlenie

Sklad výbušnín sa musí vybaviť elektrickým osvetľovacím zariadením, ktoré vyhovuje prostrediu určenému podľa príslušných technických norm.⁶⁾

§ 21

Požiarne zabezpečenie skladu

(1) Výstuž v skrade výbušnín musí byť nehorlavá. Všetky drevené súčasti skladu sa musia chrániť prostriedkami znižujúcimi vznetливosť.

⁵⁾ Úprava Slovenského banského úradu z 1. 2. 1971 č. 10/1971, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách podliehajúcich banskému zákonom (reg. v čiastke 12/1971 Zb.).

Úprava Slovenského banského úradu z 9. 11. 1983 č. 4200/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách, ktoré podliehajú štátnejmu odbornému dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. (reg. v čiastke 19/1984 Zb.).

Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 2. 1978 č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkach na pracovné prostredie (reg. v čiastke 20/1978 Zb.) v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. 11. 1984 č. Z 9021/84-B/2-06 (reg. v čiastke 24/1985 Zb.).

⁶⁾ Napr. ČSN 33 2340 Elektrické zariadenia v prostrediah s nebezpečensvom požiaru alebo výbuchu výbušnín, ČSN 34 1410 Predpisy pre elektrické zariadenia v podzemí.

⁷⁾ Zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.

Úprava Slovenského banského úradu z 1. 2. 1971 č. 10/1971.

Úprava Slovenského banského úradu z 9. 11. 1983 č. 4200/1983.

(2) Veľký sklad výbušnín, ktorého prístupové cesty vedú do užívaných podzemných priestorov, musí byť vybavený požiarnym vodovodom s tryskami nasmerovanými na uložené výbušinu. Ovládaci ventil požiarneho vodovodu musí byť umiestnený pred protitlakovou bezpečnostnou uzáverou.

(3) V ostatnom platia pre požiarne zabezpečenie skladu výbušnín všeobecné predpisy o požiarnej ochrane.⁷⁾

T R E T I D I E L**ÚSCHOVNE VÝBUŠNÍN**

§ 22

(1) V blízkosti pracoviska sa smú výbušniny uschovávať len v úschovniach výbušnín.

(2) Úschovňou výbušnín môže byť

- a) debna zhotovená z drevených dosálok aspoň 30 mm hrubých alebo z plechu aspoň 2 mm hrubého,
- b) schránka zapustená do boku podzemného diela.

(3) Kovové plochy, ktoré prichádzajú do styku s výbušninou, musia byť pokryté vhodnou tlmiacou hmotou.

(4) Úschovne výbušnín musia byť uzamknuteľné alebo chránené iným vhodným spôsobom pred vniknutím nepovolanej osoby.

(5) V úschovni výbušnín možno uložiť najviac 100 kg trhavín alebo 500 ks rozbušiek, prípadne 100 m bleskovice; pri spoločnom uložení trhavín a rozbušiek nesmie presiahnuť hmotnosť trhavín 20 kg a počet rozbušiek 200 ks, pričom sa musia trhaviny a rozbušky oddeliť priečasťou aspoň 30 mm hrubou.

(6) Ak je v blízkosti pracoviska umiestnených viac debien alebo schránek, musia byť vzdialenosť medzi nimi najmenej 5 m.

(7) V úschovni výbušnín smú byť výbušniny uložené len počas prítomnosti pracovníkov na pracovisko.

(8) V úschovni výbušnín sa smú uložiť aj nevhodné pomôcky na použitie výbušní.

TRETIA ČASŤ

POUŽIVANIE VYBUŠNÍN

Prvá hľava

Všeobecné ustanovenia

§ 23

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:

- a) trhacími prácam prác, pri ktorých sa využíva energia chemickej výbuchovej premeny výbušnín, zahrňajúce súbor pracovných operácií, najmä nabíjanie trhavín, prípravu a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovovanie roznetnej siete, odpálenie náloží (odpal) a výbuch náloží (odstrel), pričom tieto pracovné operácie sa obvykle vykonajú na jednom pracovisku pri jednom uzavretí bezpečnostného okruhu,
- b) strelmajstrom osoba, ktorá riadi a zodpovedá za práce spojené s použitím výbušnín na trhacie práce malého rozsahu,
- c) technickým vedúcim odstrelom osoba, ktorá riadi a zodpovedá za práce spojené s použitím výbušnín na trhacie práce veľkého rozsahu,
- d) vedúcim odpaľovačom ohňostrojov osoba, ktorá riadi a zodpovedá za práce spojené s použitím výbušnín na ohňostrojné práce,
- e) vývrtom vrt zhotovený na použitie na trhacie práce, s výnimkou vrtov vrtného a geofyzikálneho prieskumu a vrtov na fažbu ropy a zemného plynu,
- f) náložou trhavina umiestnená na jednom mieste (vo vývrate a pod.) pripravená na odstrel,
- g) celkovou náložou súčet hmotnosti všetkých náloží pripravených na súčasné odpálenie,
- h) medzerovou náložou nálož so vzduchovými medzerami alebo medzerami vyplnenými dištančnými vložkami medzi jej jednotlivými časťami v tom istom vývrate, pričom musí byt zabezpečený prenos detonácie,
- i) delenou náložou nálož s medzerami vyplnenými upchávkovým materiálom tak, aby nedošlo k prenosu detonácie a k ovplyvneniu výbušníčiar skostí vlastností použitých výbušnín,
- j) bezpečnostným okruhom obvod územia ohrozeného účinkami pripravovaného odstrelu, najmä rozletom materiálu, tlakovou vzdúšnou vlnou a jedovatými splodinami,
- k) manipulačným priestorom priestor vymedzený na prípravu výbušnín na odstrel, tvorený pracoviskom a jeho najbližším okolím,
- l) výbušným prostredím prostredie, kde pri obvyklých okolnostiach nemožno vylúčiť nahromadenie výbušnej zmesi plynov, pár alebo prachov.

Základné pravidlá zaobchádzania s výbušninami a pomôckami

§ 24

(1) Vo všetkých priestoroch, v ktorých sú výbušiny, sa zakazuje používať otvorený oheň, rozpálené predmety a fajčiť a musí sa v nich udržiavať čistota a poriadok. V týchto priestoroch nesmú byť, s výnimkou pomôcek na použitie výbušní, ľahko horľavé látky a predmety alebo iné zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch výbušní, a smú sa v nich používať len svietidlá a osvetľovacie zariadenia vo vyhotovení pre prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušní.⁶⁾ Tieto priestory sa musia na vhodných a viditeľných miestach zreteľne označiť, a ak nie sú zabezpečené proti odcudzeniu a zneužitiu výbušní, musia sa strážiť.

(2) Každý, kto zaobchádza s výbušninami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia najmä toxicitou účinkami, musí pri tom používať osobné ochranné pracovné prostriedky, ak nie je zabezpečený inak pred priamym pôsobením výbušní.

(3) Pri zaobchádzaní s výbušninami môžu byť prítomní len pracovníci, ktorí plnia úlohy súvisiacé s používaním výbušní, a kontrolné orgány.

(4) Výbušny sa smú používať len v stave a tvare dodanom ich výrobcom, ak sa v návode na ich používanie neustanovuje inak.

(5) Výbušny a pomôcky sa musia preskúsať vždy, keď vzniknú pochybnosti o ich nezávadnosti.

(6) Pri vydávaní a preberaní výbušní sa musí okrem množstva kontrolovať aj stav výbušní najmä z hľadiska ich nezávadnosti.

(7) Kontrolovať vodivosť elektrických roznetcovadiel, prípadne merať ich odpor smie len stremlajster. Kontrolované elektrické roznetcovadlo sa musí umiestniť tak, aby pri prípadnom výbuchu niktoko neohrozilo.

(8) Zlyhávky spôsobené nedostatečnou kvalitou výbušní musí organizácia prerokovať s výrobcom a výsledok oznámiť Slovenskému banskému úradu. Účtenie oznámení sa uvedú výrobnej údaje výbušniny.

(9) Vadné výbušny sa musia zničiť podľa návodu výrobcu.

(10) Expedičné obaly výbušní, ktoré môžu obsahovať zbytky výbušní, sa musia zničiť v súlade s návodom na používanie výbušní.

§ 25

(1) Funkčná spoľahlivosť roznetníc a ohňometov sa musí pred prvým použitím a ďalej počas používania najmenej raz za tri mesiace preskúsať⁸⁾ v štátnej skúšobni, v skúšobnej určenej Slo-

⁶⁾ ČSN 37 6108 Roznetnice na použitie pri trhacích prácach. Skúšobné metódy.

ČSN 37 6109 Ohňometre na použitie pri trhacích prácach. Skúšobné metódy.

venským banským úradom alebo u výrobcu (ďalej len „určená skúšobňa“). Do času používania sa nezapočítavajú tri mesiace nasledujúce po preskúšaní týchto prístrojov, ak sú uskladňované podľa predpísaných podmienok. Roznetnice a ohmmetre, ktoré pri preskúšaní nevyhoveli technickým podmienkam alebo ktoré neboli preskúšané v určenej lehote, sa nesmú používať.

(2) Po každej oprave musí sa roznetnica alebo ohmmeter preskúsať v určenej skúšobni.

(3) O výsledkoch skúšok a opráv roznetnic a ohmmetrov sa vedia evidencia.

§ 26

(1) Na nabíjanie náložiek trhavín do vývrtov sa smie používať drevený nabiják, ktorého koniec musí byť kolmé na pozdižnu os, priemer musí byť najmenej tak veľký, aby nedošlo k porušeniu náložky, a dĺžka musí presahovať najdlhší vývrt určený na nabíjanie.

(2) Nabijáky z iných hmôt alebo inak upravené povoluje Slovenský banský úrad.

Evidencia výbušní

§ 27

(1) Evidencia uskladňovaných výbušní sa musí viesť oddelene od evidencie výbušní odoberatých na spotrebú, a to na evidenčných záznamoch (tlačivách), ktorých vzory určí Slovenský banský úrad.

(2) Evidenčné záznamy s ďalšími dokladmi týkajúcimi sa evidencie výbušní (dodací list, prevodka a pod.) musia byť k dispozícii kontrolným orgánom.

(3) Zápisy v evidenčných záznamoch vyhovuje a za ich správnosť zodpovedá pri skladovaní výbušní skladník, pri trhacích prácach malého rozsahu strelmajster, pri trhacích prácach veľkého rozsahu technický vedúci odstrelcov a pri ohňostrojních prácach vedúci odpaločač ohňostrojov.

(4) Zápis v evidenčných záznamoch musí podpiisať ten, kto ho vyhotobil.

(5) Správnosť zápisu o spotrebe výbušní potvrzuje podpisom vedúci pracoviska alebo pomocník strelmajstra, a to najneskôr pred vykonaním odpalu.

(6) O ničení vadných výbušní musí vyhotoviť strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov zápisnicu, v ktorej sa musí uviesť dátum, dôvod a spôsob ničenia výbušní, ich druh a množstvo, spotreba výbušní použitých na roznet, výsledok ničenia a prípadné mimoriadne udalosti. Správnosť údajov v zápisnici potvrdí pomocník strelmajstra alebo iný prítomný pracovník. Zápisnica je súčasťou evidencie výbušní.

(7) V evidenčných záznamoch sa nesmú údaje vymazávať ani prepisovať. Chybne zapísané hod-

noty sa musia preškrtnúť tak, aby zostali čitateľné; správne hodnoty sa zapíšu do nového riadku.

(8) Organizácia určí pracovníkov oprávnených a zodpovedných za kontrolu evidenčných záznamov. Okrem toho vedúci organizácie určí pracovníka, ktorý musí najmenej raz za mesiac vykonať kontrolu množstva, spôsobu uloženia, príjmu a výdaja výbušní v sklade.

(9) Zápisy v evidenčných záznamoch sa musia najmenej raz za tri mesiace a po zapísaní posledného zápisu súčtovo uzavrieť, skontrolovať a porovnať so skutočným stavom.

§ 28

Výbušiny nespotrebované pri trhacích práciach musí strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov vrátiť do skladu výbušní alebo ich môže odovzdať inému strelmajstrovi alebo technickému vedúcomu odstrelcov tej istej organizácie; odovzdanie sa musí zapísat v ich evidenčných záznamoch s uvedením dátumu odovzdania, množstva výbušní podľa druhov, mien a podpisov odovzdávajúceho a preberajúceho strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelcov.

§ 29

Kto zistí, že evidenčné záznamy a doklady nie sú riadne vedené alebo nesúhlasia so skutočným stavom, je povinný to bezodkladne označiť organizácii, v ktorej sa evidencia vedia.

Druhá hľava

Preprava výbušní v podzemí a prenášanie výbušní

Preprava výbušní

§ 30

(1) Organizácia v prepravnom poriadku určí potrebné bezpečnostné a prevádzkové údaje a pokyny, najmä dopravnú cestu, strojné zariadenia, dopravné prostriedky, najmenšie vzdialenosť medzi nimi, najväčšiu hmotnosť nákladu výbušní a ich uloženie, najvyššiu rýchlosť pri doprave, prehliadky dopravnej cesty, dopravných prostriedkov, miesta nakladania a vykladania, návestie, zabezpečenie strojných zariadení, určenie odbornej spôsobilosti pracovníkov a vymedzenie ich zodpovednosti za dopravu.

(2) Hmotnosť prepravovaných výbušní nesmie presiahnuť 90 % prípustného zataženia strojného zariadenia.

§ 31

(1) Pri preprave výbušní sa nesmú v tej istej časti dopravného prostriedku súčasne s výbušinami dopravovať iné predmety alebo látky s výnimkou nevyhnutných pomôcok na použitie výbušní. V tejto časti smú byť prítomní len pracovníci ur-

čení pre nakladanie a vykladanie výbušní a pre obsluhu dopravného prostriedku, ale len v položenom počte dovolenom pri jazde ľudí.

(2) Na dopravnej ceste, po ktorej sa prepravujú výbušniny, nedovoluje sa súčasne chôdza ľudí a iná doprava, s výnimkou prenášania výbušní na pracovisko; pritom sa musia robiť opatrenia, aby na križujúcich cestách nedošlo k ohrozeniu osôb a prevádzky.

(3) Preprava výbušní sa musí vopred označiť vodičovi a obsluhe strojného zariadenia.

(4) Dopravný prostriedok s nákladom výbušní nesmie zostať bez dozoru a musí sa označiť modrým svetlom.

§ 32

Nakladanie a skladanie výbušní

(1) Nakladanie a skladanie výbušní možno len pri dostatočnom osvetlení; pritom treba zabrániť nežiaducemu pádu alebo nárazu výbušní.

(2) Jedna osoba smie ručne nakladať alebo skladovať náraz najviac 30 kg výbušní.

§ 33

Prenášanie výbušní

(1) Prenášané výbušniny sa musia uložiť do uzavretých prepravných obalov (tašiek, schránok, expedičných obalov a pod.).

(2) Rozbušky smie prenášať len strelmajster. Ostatné výbušniny smú prenášať strelmajster a pomocníci pod jeho dozorom. Trhaviny smie pomocník prenášať aj bez dozoru strelmajstra, ak ich prenáša v uzamknutom prepravnom obale, od ktorého má kľúč strelmajster.

(3) Ak prenáša strelmajster rozbušky, smie súčasne prenášať aj naviac 10 kg trhavín, a to oddelenie od rozbušiek.

(4) Jedna osoba smie prenášať najviac 25 kg trhavín.

Tretia hľava

Trhacie práce

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel

Rozsah a dokumentácia trhacích prác

§ 34

Rozsah trhacích prác

(1) Trhacími prácami malého rozsahu sú trhacie práce

a) pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, pokiaľ jednotlivé nálože nepresiahnu 50 kg trhavín a hmotnosť celkovej

nálože nepresiahne pri práciach v podzemí 400 kg a na povrchu 200 kg trhavín,

b) pri príprave a vykonávaní stavieb, terénnych úprav, pokiaľ jednotlivé nálože nepresiahnu 10 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 100 kg, v súvislej zástavbe však len 30 kg trhavín,

c) pri deštrukciach, okrem objektov v súvislej zástavbe a všetkých továrenskej komínov, pokiaľ jednotlivé nálože nepresiahnu 0,5 kg a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 10 kg trhavín na deštrukciu celého objektu,

d) pri vrtných a geofyzikálnych práciach a pri fažbe ropy a zemného plynu, pokiaľ hmotnosť celkovej nálože vo vrte nepresiahne 400 kg trhavín, v súvislej zástavbe však len 30 kg trhavín,

e) v horúcich prevádzkach, pokiaľ hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín; pri tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom 10 kg trhavín,

f) ostatné trhacie práce, pokiaľ hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín.

(2) Trhacími prácami veľkého rozsahu sú deštrukcie objektov v súvislej zástavbe a továrenskej komínov a trhacie práce, pri ktorých nálože presahujú hmotnosti uvedené v odseku 1.

§ 35

Dokumentácia trhacích prác

(1) Na trhacie práce malého rozsahu sa musí vypracovať pre každé pracovisko technologický postup trhacích prác, v ktorom sa určí postup pri vykonávaní trhacích prác z hľadiska požadovanej úrovne prác a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Technologický postup trhacích prác v organizácii overuje, prípadne vypracúva vedúci trhacích prác. V ostatných prípadoch vypracúva technologický postup trhacích prác strelmajster.

(2) Na trhacie práce veľkého rozsahu sa musí vypracovať pre každý odstrel technický projekt odstrelu, v ktorom sa určí postup pri vykonávaní trhacích prác z hľadiska požadovanej úrovne prác a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(3) Náležitosti technologického postupu trhacích prác a technického projektu odstrelu sú uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

(4) Pre opakovane trhacie práce veľkého rozsahu za rovnakých alebo obdobných podmienok, prípadne parametrov možno po získaní skúseností z predchádzajúcich odstrelov vypracovať generálny technický projekt odstrelov.

(5) Na povrchových pracoviskách, kde sa uskutočňujú trhacie práce veľkého rozsahu, pri ktorých dochádza k podstatnej zmene tvaru odstrelovaného masívu horniny, musia sa osadiť sta-

bilné meračské body. Príslušná výkresová časť technického projektu odstrelu musí vychádzať z týchto bodov tak, aby bolo možné spätné meračský určiť miesto náloží aj po odstrele.

(6) Technický projekt odstrelu vypracúva technický vedúci odstrelcov. Technický projekt odstrelu musí podpísat technický vedúci odstrelu a jeho zástupca, ktorí odstrel podľa projektu vykonajú a ktorí potvrdzujú správnosť údajov, výkresov a výpočtov. Rovnako sa postupuje i pri zmene projektu.

(7) S obsahom technologickejho postupu trhacích prác a technického projektu odstrelu sa musia oboznámiť všetci pracovníci, ktorých sa týka.

(8) Technický projekt odstrelu a technologickej postup trhacích prác musí byť na pracovisku k dispozícii kontrolným orgánom.

Druhý oddiel

Zaistenie bezpečnosti pri trhacích prácach

§ 36

Ak nie je v rozhodnutí o povolení trhacích prác veľkého rozsahu určený dlhší čas, oznámi organizácia čas odstrelu najneskoršie 24 hodín vo pred orgánu, ktorý povolil trhacie práce, miestnemu národnému výboru obce, v obvode ktoréj je miesto odstrelu, prípadne i susedných obcí, okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti a všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktorých záujmy môžu byť odstrelom dotknuté.

§ 37

(1) Organizácia je povinná oboznámiť strelnajstra alebo technického vedúceho odstrelcov s rozhodnutím o povolení trhacích prác a opatreniami, ktoré sú určené na ochranu celospoločenských záujmov pred nepriaznivými účinkami trhacích prác.

(2) Organizácia smie strelnajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelcov určiť len taký počet odstrelcov, ktorý mu umožní vykonávať včas všetky úkony vyplývajúce z tejto vyhlášky a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

§ 38

(1) Pri trhacích prácach sa určí bezpečnostný okruh a manipulačný priestor.

(2) Bezpečnostný okruh sa musí zabezpečiť hliadkami alebo iným vhodným spôsobom určeným organizáciou tak, aby sa zabránilo vstupu nezácastnených osôb do ohrozeného územia.

(3) Ohrozené územie sa musí vypratať a bezpečnostný okruh uzavrieť najneskoršie pred nabíjaním priamych trhavín a vždy pred pripojením roznetnej siete na prívodné vedenie.

(4) Technický vedúci odstrelcov alebo strelnajster včas poučí hliadky o ich povinnostiach a

zabezpečí ich rozostavenie. Pri trhacích prácach veľkého rozsahu odovzdá organizácia každej hliadke písomné poverenie s poučením na výkon hliadky.

(5) Hliadka zodpovedá za vypratanie jej prideleného úseku ohrozeného územia a za uzavretie bezpečnostného okruhu.

(6) Hliadky sa musia vybaviť prostriedkami na dávanie nádzového signálu alebo prostriedkami na dorozumenie sa s technickým vedúcim odstrelcov alebo so strelnajstrom. Hliadky musia byť zreteľne označené (napr. červenou páskou, svetlom, zástavkou a pod.).

(7) Pri pravidelne sa opakujúcich trhacích prácach na povrchu vyhlásí organizácia časový rozvrh trhacích prác a výstražné signály aj na tabuliach postavených na vhodných miestach pozdĺž bezpečnostného okruhu.

(8) Manipulačný priestor sa určí tak, aby sa zabezpečili pracovné podmienky na bezpečnú prípravu odstrelu.

(9) Výbušniny sa nesmú dopraviť na pracovisko skôr, než sa vyprace manipulačný priestor a uskutočnia sa ďalšie opatrenia podľa dokumentácie trhacích prác.

(10) V manipulačnom priestore a vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich vypratani môžu zdržiavať len pracovníci, ktorí plnia pracovné úlohy súvisiace s prípravou a vykonaním odstrelu, a to len so súhlasom technického vedúceho odstrelcov alebo strelnajstra.

(11) Kontrolné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu len s vedomím technického vedúceho odstrelcov alebo strelnajstra.

(12) Miesto pre bezpečný úkryt pracovníkov a miesto odpalu musí určiť technický vedúci odstrelcov alebo strelnajster podľa zásad uvedených v dokumentácii trhacích prác a podľa miestnych podmienok. Tieto miesta sa musia určiť tak, aby pracovníci boli chránení pred účinkami odstrelu.

§ 39

(1) Pri trhacích prácach sa vyhlasujú výstražné signály (ďalej len „signály“), ktoré musia byť dobre vnimatelné po celom území ohrozenom účinkami pripravovaného odstrelu; signály sa musia voliť tak, aby nedošlo k ich zámene, a dávajú sa na pokyn technického vedúceho odstrelcov alebo strelnajstra.

(2) Pred odpalom sa dáva signál v dvoch stupňoch. Pri prvom stupni sa signál dáva dvakrát, pri druhom raz. Prvý stupeň signálu je príkazom na odchod všetkých nezácastnených osôb z ohrozeného územia a na odchod hliadiok na určené stanovišťa. Druhý stupeň signálu sa dáva po zistení, že ohrozené územie je celkom vypratané, zabezpečené hliadkami a nálože sú pripravené na odpal. Odpal nasleduje spravidla jednu minútu po druhom stupni signálu.

(3) Trhacie práce sa ukončujú signálom, ktorý sa dáva po vykonaní prehliadky a zabezpečení pracoviska po odstrele (§ 68).

(4) Hliadka musí upozorniť strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelcov na porušenie bezpečnostného okruhu alebo na inú skutočnosť, ktorá by mohla ohrozíť bezpečnosť osôb alebo majetku. Spôsob upozornenia sa musí určiť v dokumentácii trhacích prác; núdzový signál musí byť odlišný od všetkých ostatných signálov.

(5) Na pracoviskách, kam nemôžu vstúpiť osoby nepracujúce v prevádzke (pracoviská v podzemí, v továrenských halách, v ohradených priestoroch a pod.), možno zaistovať bezpečnostný okruh a dávať signály odchylným spôsobom, ako je to ustanovené v odsekoch 1 až 4, ak sa pritom zaistí bezpečnosť osôb a majetku.

(6) So spôsobom zaistenia bezpečnostného okruhu a s významom signálov sa musia oboznámiť všetky osoby, ktorých sa to týka.

Tretí oddiel

Strelmajster, technický vedúci odstrelcov a vedúci trhacích prác

§ 40

Strelmajster

(1) Uchádzač o strelmajstrovske oprávnenie musí mať aspoň stredné vzdelanie, prax na podzemných pracoviskách najmenej dva roky, na ostatných pracoviskách najmenej rok; z toho musí uchádzač pracovať najmenej pol roka ako pomocník strelmajstra.

(2) Uchádzač o strelmajstrovske oprávnenie, ktorý je študentom alebo absolventom vysokej školy alebo absolventom strednej školy, nemusí mať predpísanú prax a teoretickú časť výučby, ak má vo svojom výkaze o štúdiu (indexe) alebo vo vyšvedčení potvrdené úspešné vykonanie skúšky z predmetov, v ktorých bola prednášaná technológia a bezpečnosť trhacích prác, a ak preukáže, že sa aspoň počas 10 smien zúčastnil na trhacích prácach príslušnej odbornosti. Absolventom ostatných vysokých škôl a osobám, ktoré majú kvalifikáciu pyrotechnikov ozbrojených síl, Zboru národnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže, môže obvodný banský úrad primerane skrátiť predpísanú prax.

(3) Odbornosti strelmajstrov sú:

- strelmajster pre plynújúce bane s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu,
- strelmajster pre bane s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu,
- strelmajster pre neplynújúce bane bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu,
- strelmajster pre povrchové dobývanie,
- strelmajster pre stavebné práce a deštrukcie,
- strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce,
- strelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.

(4) V rámci odborností podľa odseku 3 sú strelmajstri oprávnení vykonávať tieto trhacie práce malého rozsahu:

- strelmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. a), b) a c) pri prácach podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) v podzemí podľa svojej odbornosti a v podzemí bez nebezpečenstva výbušného prostredia, stremlmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. a) tiež v baniach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu,
- strelmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. d) pri prácach podľa § 34 ods. 1 písm. a) na povrchu a ďalej pri razení podzemných diel pre komorové odstrelky, hĺbenie studní a pri prerážaní cestných a železničných násypov,
- strelmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. e) pri prácach podľa § 34 ods. 1 písm. b) a c) na povrchu a ďalej pri tunelovaní, hĺbení studní, prerážaní cestných a železničných násypov a podobných podzemných prácach stavebného charakteru,
- strelmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. f) pri prácach podľa § 34 ods. 1 písm. d) vrátane rozstrelovania základov vrtného zariadenia,
- strelmajster s odbornosťou podľa odseku 3 písm. g) pri prácach podľa § 34 ods. 1 písm. e) podľa svojej špecializácie,
- každý stremlmajster bez ohľadu na svoju odbornosť pri ostatných trhacích prácach (rozmetanie objemových hnojív, vystrelovanie jarmôrk pre stromy, rozstrelovanie pŕnov, čistenie terénnych rýh, rozstrelovanie ľadu a zmrznutej horniny a pod.) v rozsahu podľa § 34 ods. 1 písm. f).

§ 41

Technický vedúci odstrelcov

(1) Technickým vedúcim odstrelcov sa môže stať len stremlmajster s úplným stredným vzdelaním a najmenej polročnou odbornou praxou pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu, ktorý je držiteľom oprávnenia stremlmajstra príslušnej odbornosti.

(2) Odbornosti technických vedúcich odstrelcov sú:

- technický vedúci banských odstrelcov,
- technický vedúci komorových odstrelcov,
- technický vedúci odstrelcov pre deštrukcie,
- technický vedúci odstrelcov pre povrchové dobývanie, vynímajúc komorové odstrelky,
- technický vedúci odstrelcov pre stavebné práce,
- technický vedúci odstrelcov pre vrtné a geofyzikálne práce,
- technický vedúci odstrelcov pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.

(3) Technický vedúci banských odstrelcov smie vykonávať trhacie práce v prostredí, pre ktoré má odbornosti strelnmajstra [§ 40 ods. 3 písm. a) až c)].

(4) Technický vedúci odstrelcov s odbornosťou podľa odseku 2 písm. d) smie vykonávať trhacie práce aj na povrchových stavbách pozemných komunikácií, pokiaľ sú obdobné ako práce pri povrchovom dobývaní.

§ 42

Vyučba

(1) Kurz, v ktorom sa uskutočňuje teoretická a praktická vyučba uchádzačov o oprávnenie strelnmajstra, musí mať rozsah najmenej 100 vyučovacích hodín v pätnásťich dňoch;⁹⁾ počas kurzu nesmú byť uchádzači poverovaní inými úlohami.

(2) Teoretická príprava uchádzačov o oprávnenie technických vedúcich odstrelcov sa uskutočňuje v kurze za podmienok uvedených v odseku 1 v rozsahu najmenej 32 hodín.

§ 43

Prihláška na skúšku

(1) Pracovníka prihlásuje na skúšku strelnmajstra alebo technického vedúceho odstrelcov organizácia.

(2) Prihláška obsahuje:

- a) meno, dátum a miesto narodenia pracovníka, miesto jeho trvalého pobytu,
- b) adresu organizácie, pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce,
- c) uvedenie odbornosti, v ktorej má pracovník osvedčiť odbornú spôsobilosť.

(3) Organizácia zodpovedá za to, že prihlásený pracovník splňa podmienky na pripravenie ku skúške ustanovené zákonom¹⁰⁾ a touto vyhláškou.

(4) Osoba, ktorá nie je v pracovnom alebo odbornom pomere, sa prihlásuje na skúšku s uvedením údajov podľa odseku 2 písm. a) a c) a súčasne predloží posudok národného výboru o občianskej bezúhonnosti, potvrdenie orgánu štátnej zdravotnej správy o zdravotnej spôsobilosti a doklad o splnení podmienok odbornej praxe a o dosiahnutom stupni vzdelania.

(5) Prihláška sa predkladá obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta pracoviska, pokiaľ ide o strelnmajstrov, a Slovenskému banskému úradu, pokiaľ ide o technických vedúcich odstrelcov; ostatné osoby predkladajú prihlášku obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta svojho trvalého pobytu.

§ 44

Evidencia strelnmajstrovských preukazov a oprávnení

(1) Evidenciu strelnmajstrovských preukazov a oprávnení vedie obvodný banský úrad, ktorý ich vydal; evidenciu oprávnení technických vedúcich odstrelcov vedie Slovenský banský úrad.

(2) Organizácia vedie evidenciu oprávnení strelnmajstrov a technických vedúcich odstrelcov, ktorí sú jej pracovníkmi.

§ 45

Vedúci trhacích prác

(1) V organizáciach, ktoré pravidelne používajú výbušninu na trhacie práce, určuje vedúci organizácie s prihladnutím na množstvo, objem, rozsah trhacích prác, ich technologickú náročnosť a organizačnú štruktúru organizácie potrebný počet vedúcich trhacích prác tak, aby si v plnom rozsahu mohli plniť povinnosti ustanovené zákonom a touto vyhláškou.

(2) Vedúci trhacích prác musí mať aspoň úplné stredné vzdelanie a oprávnenia strelnmajstra alebo technického vedúceho odstrelcov pre odbornosť, v ktorých sa v organizácii vykonávajú trhacie práce.

(3) Vedúci trhacích prác najmä

- a) dbá na uplatňovanie pokrokových technológií trhacích prác a oboznamuje pracovníkov s novými výbušninami a pomôckami,
- b) overuje, prípadne vypracúva technologické postupy trhacích prác,
- c) organizuje periodické školenia a preskúšavanie strelnmajstrov a technických vedúcich odstrelcov a vedie o tom záznam,
- d) kontroluje uloženie výbušníň, ich zabezpečenie a manipuláciu s nimi, výkon trhacích prác, znalosť a dodržovanie predpisov o výbušninách, ako aj technologických postupov trhacích prác,
- e) navrhuje zmeny počtu strelnmajstrov a technických vedúcich odstrelcov, ich pomocníkov a skladníkov skladov výbušníň,
- f) vede evidenciu roznetníc a ohmmetrov, prípadne ďalších prístrojov elektrického roznetu.

Štvrtý oddiel

Vykonávanie trhacích prác

§ 46

Zakladanie vývrtov

(1) Uvoľnená hornina sa musí pred vŕtaním odstrániť tak, aby ústie zakladaných vývrtov bolo plne odkryté.

⁹⁾ Napr. vyhláška Ministerstva financií č. 8/1967 Zb. o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.

¹⁰⁾ Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

(2) Nadmerné kusy horniny určené na druhotné rozpojenie sa musia ukladať, prípadne zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich zosunutiu alebo pohybu.

(3) Vývrty sa musia založiť tak, aby trhavina mohla vykonať očakávanú prácu. Vrty zhotovené na iné účely sa musia označiť a smú sa nabíjať, len ak to dovoľuje technologický postup trhacích prác.

(4) Vývrty po vyhorených náložiach a zbytky vývrtov (pišťaly) sa nesmú prevŕtať, prehľbovať a nabijať. Nové vývrty musia byť od nich vzdialenosť najmenej 30 cm; ak nemožno túto vzdialenosť dodržať, musí sa čelba pred vŕtaním opláchnuť tlakovou vodou a počas vŕtania musí byť do vývrtov po vyhorených náložiach a do pišťal po celej dĺžke zasunutý nabiják.

§ 47

Úkryt pracovníkov a miesto odpalu

(1) Strelmajster alebo technický vedúci odstrelov smie manipulovať s výbušninami pri príprave odstrelu až vtedy, keď sa presvedčil, že stav pracoviska zodpovedá predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a dokumentácie trhacích prác a vývrty sú vyčistené od vŕnej múčky.

(2) Počas trhacích prác musí byť v manipulačnom priestore so strelmajstrom alebo technickým vedúcim odstrelov až do času jeho odchodu na miesto odpalu vždy aspoň jeden pracovník.

(3) Ostatní pracovníci musia byť pred pripojením prívodného vedenia k roznetej sieti alebo pred začatím zažíhania zápalnic v úkryte alebo mimo ohrozeného územia.

(4) Vzdialenosť úkrytov pracovníkov, stanovišť hliadok a miesta odpalu musí byť v podzemí od miesta odstrelu najmenej:

- 30 m v dobývkach pri trhacích prácach malého rozsahu, ak sa pracovníci nezdržujú v smerre možného účinku trhacích prác,
- 75 m v dlhých dielach pri trhacích prácach malého rozsahu, ak sa pracovníci môžu bezpečne ukryť (v postranných chodbách, výklenkoch, za ochrannými štítmi a pod.),
- 150 m pri trhacích prácach malého rozsahu v ostatných prípadoch,
- 200 m pri trhacích prácach veľkého rozsahu.

(5) Vzdialenosť úkrytov pracovníkov, stanovišť hliadok a miesta odpalu sa riadi mestnými podmienkami a musí zaručovať dostatočnú ochranu pred účinkami trhacích prác.

§ 48

Delenie náložiek

Deliť možno len náložky trhavín, pri ktorých sa to povoľuje v návode na ich používanie.

§ 49

Príprava roznetných náložiek

(1) Roznetné náložky smie pripraviť len strelmajster, a to v manipulačnom priestore bezprostredne pred nabíjaním.

(2) Roznetné náložky sa smú pripraviť len v množstve potrebnom na pripravovaný odstrel.

§ 50

Nabíjanie

(1) Nabíjať sa smie len z bezpečného stanovišta. Nabíť sa smie len toľko náloží, koľko sa ich má pri jednom odstrele odpaliť.

(2) Nálože v kvapalinách alebo vo voľnom priestore sa musia zabezpečiť vhodným a bezpečným spôsobom v určenej polohe.

(3) Roznetné náložky nabíja strelmajster a za jeho dozoru tiež jeho pomocníci. Dno rozbúsky musí smerovať k dlhšej časti nálože. Roznetné delené náložky nabíja len strelmajster.

(4) Pri nabíjanií sa musí postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu prívodných vodičov roznetcovadiel.

(5) Náložky trhavín sa nesmú do vývrtov vsúvať násilím.

(6) Ak je roznetuá náložka už vo vývrate, smú sa trhaviny nabíjať voľným pádom alebo pneumaticky len podľa návodu na používanie trhaviny, a ak sú na to určené podmienky v dokumentácii trhacích prác.

(7) Roznetné náložky sa smú nabíjať len ručne.

§ 51

Utesňovanie nálože

(1) Nálož treba utesniť upchávkou. Od utesnenia sa môže upustiť len v prípadoch technologickej odôvodnených, a ak sa tak určuje v dokumentácii trhacích prác.

(2) Na utesnenie sa smú použiť len vhodné nehorľavé materiály (il., piesok, voda a pod.).

(3) Pri utesňovaní náloží pneumatickým zariadením sa musí medzi nálož trhaviny a upchávku vsunúť aspoň 10 cm dlhá vložka z plastického ťulu.

Skliepkovanie vývrtov a používanie čierneho trhacieho prachu

§ 52

Pri skliepkovaní vývrtov sa musí po každom odstrele priestor skliepku ochladit tak, aby sa nabíjané výbuštiny nevznietili.

§ 53

(1) Pri nabíjanií čierneho trhacieho prachu (ďalej len „prach“) do vývrtov, špár a trhlín, ak padá do nich vlastnou váhou, sa musí

- a) sypať prach pomocou lievika z neiskriaceho materiálu, ktorého trubica siaha až na dno nabíjaného priestoru; pritom sa nesmie s lievkom natriasať alebo prudko ho posúvať,
- b) postupovať tak, aby nedošlo k rozsypaniu prachu mimo nabíjaného priestoru,
- c) odstrániť pred nabíjaním z blízkosti nabíjaného priestoru železné predmety,
- d) upchať pred nabíjaním vývrtu jeho dno na dĺžku najmenej 10 cm, ak sa zistilo, že vo vývrte zostali úlomky vrtáka, ktoré sa nedajú odstrániť.

(2) Nálože prachu sa smú nabíjať len ručne a odpalovať len elektrickým roznetom.

(3) Nálož prachu sa môže utesňovať upchávkou len ručne nabíjakom.

Piaty oddiel

Roznet náloží

§ 54

(1) Roznetné vedenie sa musí pripravovať, umiestňovať a zabezpečovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a aby sa zabezpečila jeho funkčná spoľahlivosť.

(2) Všetky práce spojené s prípravou roznetného vedenia riadi jediný strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov, ktorý po uzavretí bezpečnostného okruhu skontroluje roznetné vedenie a ako posledný odchádza z miesta náloží a uskutoční odpal.

§ 55

Roznet zápalnicou

(1) Roznet zápalnicou sa smie použiť len na povrchových pracoviskách, kde je bezpečná ústupová cesta z miesta zážihu. Nesmie sa použiť vo výbušnom prostredí.

(2) Zápalnice musia byť tak dlhé, aby strelmajster a jeho pomocník mali po zažatí poslednej zápalnice dostatok času uchýliť sa do bezpečného úkrytu. Zápalnice pritom nesmú byť kratšie ako 120 cm a z vývrta musia vyčnievať najmenej 20 cm. Voľné konce zápalíc sa nesmú zvinovať, sklaďať ani vsúvať do vývrta.

(3) Zápalnice sa smú zažíhať, až keď sú všetky nálože pripravené na odpálenie.

(4) Zažíhať zápalnice smie len stremlajster a jeden jeho pomocník, pričom každý z nich smie pri jednom odstrele uskutočniť najviac päť zážihov, okrem ustanovenia odseku 5. Zažíhať sa musí postupne v smere ústupu pracovníkov z pracoviska v poradí určenom stremlajstrom.

(5) Pri rozmetaní objemových hnojív môže zažíhať zápalnice i viac pomocníkov. Dĺžka zápalnice sa však musí určiť v technologickom postupe trhacích prác tak, aby pri postupnom zažíhaní zápalíc bol každý zúčastnený pracovník už mimo

územia ohrozeného rozletom materiálu od nálože, ktorá je privedená k výbuchu. Počet zážihov prípadajúcich na jedného pracovníka nie je obmedzený.

(6) Zápalnice možno zažíhať povolenými pomôckami alebo vrúbkovanou zápalnicou; konzumnou zápalkou možno zažať len jednu zápalnicu.

(7) Vrúbkovaná zápalnica nesmie byť dlhšia ako 50 cm a musí sa odrezáť zo zvitku zápalnice použitej na odstrel. Zárezy musia byť od seba rovako vzdialé a musí ich byť najmenej o poloviču viac, akô je počet zážihov.

(8) Zápalnicu so zážihovou rozbuškou možno spojiť len povolenými rozbuškovými kliešťami.

§ 56

Roznet bleskovicou

(1) Bleskovica sa smie rezaf nožom na čistej drevenej podložke alebo inými povolenými pomôckami; pri rezaní nesmie byť bleskovica spojená s inou výbušninou.

(2) Bleskovicová roznetná siet sa zostavuje priložením bleskovic k sebe v smere postupu výbuchu a ich pevným spojením v dĺžke najmenej 10 cm alebo uzlami podľa návodu na používanie. Pri dvojitem bleskovicovom roznete sa musia obidve bleskovice k sebe tesne priložiť a obidve sa musia odpaliť súčasne. V iných prípadoch sa nesmie žiadna časť tej istej alebo viacerých bleskovic priblížiť k sebe na vzdialenosť menšiu ako 30 cm.

(3) Bleskovica sa roznecuje rozbuškou pripojenou k nej najmenej 10 cm od konca bleskovice. Dno rozbušky musí smerovať v smere postupu výbuchu bleskovice.

(4) V bleskovicovom roznetnom vedení nesmú byť na bleskovicí skruty ani slučky.

§ 57

Elektrický roznet

(1) Roznetnú sieť tvoria prepojené elektrické roznečovadlá (elektrické rozbušky alebo elektrické palníky) s prívodnými vodičmi, prípadne s predlžovacími (prepojovacími) vodičmi, ktoré musia mať po celej dĺžke nepoškodenú izoláciu a spoje sa musia spoľahlivo izolovať. Roznetné vedenie sa skladá z roznetnej siete a z prívodného vedenia slúžiaceho na pripojenie roznetnej siete na zdroj roznetného prúdu. Roznetným okruhom sa rozumie uzavreté roznetné vedenie pripravené na odpal.

(2) Do toho istého roznetného okruhu sa smú zapojiť elektrické roznečovadlá, ktorých elektrické vlastnosti sú z hľadiska predpisanej roznetnej elektrickej energie zhodné a sú z tej istej odporovej triedy.

(3) Konce prívodných vodičov elektrických roznečovadiel sa musia spojiť nakrátko, ak nie sú izolované až do konca. Rozpojiť alebo odizolovať

sa smú až tesne pred pripojením do roznetnej sieti.

(4) Vodiče prívodného vedenia, prepojovacie vodiče, rýchlospojky alebo iné pomocnky používané na upevnenie alebo izoláciu spojov roznetného vedenia musia mať elektrickú pevnosť vyššiu ako napätie roznetného zdroja.

(5) Zdroj roznetnej elektrickej energie (roznetnica), musí mať osobitné odnímateľné zariadenie, bez ktorého ho nemožno uviesť do činnosti. Toto zariadenie musí mať strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov počas trhacích prác pri sebe.

(6) Strelmajster a pod jeho dohľadom aj pomocníci smú zapájať elektrické roznečovadlá len do súrie. Paralelne alebo sérioparalelne smie roznečovadlá zapájať len technický vedúci odstrelcov; strelmajster, len ak má na to oprávnenie Slovenského banského úradu.

(7) Roznetné vedenie sa nesmie dotýkať kovových alebo iných elektricky vodivých predmetov s výnimkou roznetného vedenia, pri ktorom je to uvedené v návode na používanie. Roznetné vedenie musí byť od iných elektrických vedení vzdialenosť najmenej 30 cm.

(8) Ak sa na jedno stanovište odpalu vedú dve alebo viac prívodných vedení, musia sa označiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene.

(9) Prívodné vedenie k roznetnej sieti smie pripojiť len strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov.

(10) Strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov musí z miesta, odkiaľ sa odpaľuje, preskúšať ohmmetrom správnosť zapojenia a odpor roznetného okruhu pred jeho pripojením na roznetnicu. Ak zistí väčšiu odchýlku medzi vypočítaným a namenaným odporom roznetného okruhu, ako povoľuje dokumentácia trhacích prác, musí zistiť príčinu a závadu odstrániť.

§ 58

Iné druhy roznetov

Iné druhy roznetov povoľuje Slovenský banský úrad.

Siesty oddiel

Ochrana elektrického roznetu pred účinkami cudzej elektrickej energie

§ 59

Základné ustanovenia

(1) Organizácia vykonávajúca trhacie práce, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo predčasného roznetu vplyvom cudzej elektrickej energie, ak nemožno túto vopred spoločivo vylúčiť, je povinná

zistiť od prevádzkovateľa zdroja potrebné údaje na posúdenie bezpečnosti elektrického roznetu.

(2) Prevádzkovateľ takéhoto zdroja je povinný poskytnúť potrebné údaje a súčinnosť pri ochrane elektrického roznetu.

(3) Opatrenia na ochranu elektrického roznetu sa musia uviesť v dokumentácii trhacích prác a uskutočniť skôr, ako sa prinesú elektrické roznečovadlá do manipulačného priestoru.

(4) Ak nemožno vplyv nežiaduceho zdroja cudzej elektrickej energie spočať vylúčiť, musia sa použiť elektrické roznečovadlá so zodpovedajúcou elektrickou odolnosťou alebo iný vhodný druh roznetu.

§ 60

Blúdivé prúdy

Ak nemožno odstrániť nebezpečenstvo predčasného roznetu vplyvom blúdivých prúdov vypnutím zdroja, musí sa zabezpečiť

- a) meranie blúdivých prúdov,
- b) určenie počtu a miest ich merania v dokumentácii trhacích prác,
- c) použitie elektrických roznečovadiel s hodnotou bezpečného prúdu najmenej trikrát vyššou, ako je najvyššie zistená hodnota blúdivých prúdov.

§ 61

Elektrostatická energia

(1) Na ochranu elektrického roznetu pred účinkami elektrostatickej energie sa musia podľa technickej normy¹¹⁾ zabezpečiť

- a) oblečenie pracovníkov v manipulačnom priestore a pomocnky na použitie výbušní, ktoré nesmú byť z materiálov s vysokou izolačnou schopnosťou,
- b) pred každou manipuláciou s elektrickými roznečovadlami a s ktoroukoľvek časťou roznetného vedenia a vždy po každom prerušení týchto prác sa musia všetci zúčastnení pracovníci zbaviť prípadného elektrostatického náboja dotykom s elektrostaticky uzemneným predmetom,
- c) vybitie prípadného elektrostatického náboja dotykom prívodného vedenia s elektrostaticky uzemneným predmetom pred pripojením na roznetnú sieť.

(2) Pneumatické zariadenia na nabíjanie trhávok alebo upchávky a všešky zariadenia z vodivých materiálov v manipulačnom priestore sa musia uzemniť tak, aby zvodový odpor nebol vyšší ako 10^6 ohmov. Na uzemnenie sa nesmú použiť vodivé časti výstroja (kolajnice, potrubie a pod.).

¹¹⁾ ČSN 33 2030 Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

Atmosferická elektrická energia

§ 62

Na ochranu pred nežiadúcim vplyvom atmosférickej elektrickej energie musí organizácia pred začatím prípravy elektrického roznetu až do uskutočnenia odpalu vhodným spôsobom zisťovať výskyt, prípadne približovať búrky (pomocou búrkových hliadok, detektorov, rádioprijímačov a pod.).

§ 63

(1) Pri búrke, jej približovaní, alebo ak ju možno očakávať, sa príprava elektrického roznetu na povrchu zakazuje. Ak sú elektrické roznetcovadlá pripojené k bleskoviciam alebo ak sú adjustované v náložkách, musí sa bezodkladne

- a) vypratať ohrozené územie,
- b) uzavrieť bezpečnostný okruh,
- c) odpaliť pripravené nálože, ak je to z technického a bezpečnostného hľadiska možné.

(2) Ak nemožno uskutočniť odpálenie pripravených náloží, musia sa konce roznetného vedenia rozpojiť.

(3) Pri trhacích prácach veľkého rozsahu v období častého výskytu búrkovej činnosti možno použiť len elektrické roznetcovadlá, pri ktorých je hodnota bezpečného prúdu najmenej 0,9 A a bezpečného zážihového impulzu najmenej 20 mJ/ohm.

§ 64

Pri búrke, jej približovaní, alebo ak ju možno očakávať, smie sa elektrický roznet v podzemí pripravovať len vtedy, ak sa dodržia vzdialenosť uvedené v prílohe č. 5 tejto vyhlášky.

§ 65

Vonkajšie rozvody elektrickej energie vysokého a veľmi vysokého napätia

Pri použíti elektrického roznetu na povrchu, ak je roznetné vedenie vo vzdialosti menej ako 250 m od vonkajších rozvodov elektrickej energie vysokého a veľmi vysokého napäťia alebo od dráhových elektrických zariadení, pokiaľ tieto nie sú vypnuté, musia sa dodržať tieto podmienky:

- a) vzdialenosť najbližšej časti roznetného vedenia od osi vonkajšieho rozvodu, koľaje elektrifikovanej dráhy alebo stlpov a stožiarov nesmie byť menšia, ako sa uvádza v prílohe č. 6 tejto vyhlášky,
- b) roznetcovadlá sa smú zapojiť len do série,
- c) roznetné vedenie sa musí umiestniť tak, aby v žiadnom mieste nebolo nad zemou vyššie ako 40 cm. Ak nemožno túto podmienku splniť, musia sa dodržať dvojnásobok vzdialostí uvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky,
- d) konce roznetného vedenia musia byť až do pripojenia na roznetnicu rozpojené,

e) prívodné vedenie od roznetnice k miestu odstrelu sa musí viesť kolmo na priemet osi vonkajšieho rozvodu elektrickej energie.

§ 66

Vysokofrekvenčná energia

(1) V blízkosti zdroja vysokofrekvenčnej energie (vysielač, rádiolokátor a pod.) musia byť konce roznetného vedenia až do pripojenia na roznetnicu rozpojené.

(2) Ak nie je zdroj vysokofrekvenčnej energie vypnutý, nesmie byť pre jednotlivé druhy elektrických roznetcovadiel v závislosti od jeho výkonu bezpečná vzdialenosť menšia, ako sa uvádza v prílohe č. 7 tejto vyhlášky. Táto vzdialenosť sa meria od zdroja k najbližšej časti roznetného vedenia.

(3) V bezpečnej vzdialnosti sa musia prístupové cesty označiť tabuľami s nápisom: „Zakazuje sa používať vysielače a rádiolokátory. Nebezpečenstvo výbuchu!“. Tabuľa musí byť 120 cm široká, 100 cm vysoká, žltej farby s 5 cm čiernym okrajom. Písmená čiernej farby musia byť 10 cm vysoké. Tabuľa sa musí umiestniť tak, aby jej stred bol vo výške 200 cm nad terénom.

Siedmy oddiel

Opatrenia po odstrele

§ 67

Čakacia doba

(1) Na pracovisko sa smie vstúpiť po odstrele až po uplynutí čakacej doby.

(2) Čakacia doba po odstrele viac ako jednej nálože je

- a) pri použití zápalnice, a to bez ohľadu na spôsob jej zážihu, najmenej 10 minút,
- b) pri elektrickom roznete bez použitia zápalnice najmenej 5 minút,
- c) pri požíti bleskovicového roznetu sa čakacia doba riadi spôsobom roznetu bleskovic.

(3) Pri elektrickom roznete sa čakacia doba predĺžuje na 10 minút, ak je podozrenie, že došlo k zlyhávke. Ak dôjde k zlyhávke pri použití zápalnice, čakacia doba sa rovná normovanej dobe horenia najdlhšej použitej zápalnice, predĺženej o 30 minút.

(4) Čakacia doba sa meria od posledného výbuchu. Pri použití zápalnice musí strelnmajster a jeho pomocník počítať výbuchy nezávisle na sebe. Ak ich počty sú rozdielne alebo nezodpovedajú počtu odpálených náloží, je čakacia doba ako pri zlyhávke.

(5) Čakacie doby podľa odsekov 2 a 3 nesmú byť kratšie ako čas potrebný na zriedenie splodín výbuchu najmenej na hranicu ustanovenú osobitnými predpismi.⁵⁾ To neplatí pre osoby v izolačných dýchacích prístrojoch.

(6) V dokumentácii trhacích prác sa musí uviesť, či a akým spôsobom sa musí kontrolovať zloženie ovzdušia pred vstupom na pracovisko.

§ 68

Prehliadka a zabezpečenie pracoviska po odstrele

(1) Strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov spolu s predákom alebo vedúcim pracoviska musia po odstrele prehliadnuť pracovisko ihneď po uplynutí čakacej doby.

(2) Strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov zistí výsledok trhacích prác a predák alebo vedúci pracoviska spôsobilosť pracoviska na ďalšiu bezpečnú prácu.

(3) Ak strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov zistí, že nehrozí nebezpečenstvo odvýbušní, dá pokyn na uvoľnenie bezpečnostného okruhu.

§ 69

Zlyhávky

(1) Ak dôjde k zlyhávke, musí sa bezodkladne pristúpiť k jej zneškodeniu. V mieste odstrelu sa smú vykonávať len práce súvisiace s jej zneškodením. Pritom sa musí určiť manipulačný priestor a bezpečnostný okruh. Zlyhávku vyhľadáva a zneškodňuje strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov, a to spravidla ten, ktorý vykonal trhacie práce.

(2) Iní pracovníci môžu strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelcov pomáhať pri zneškodení zlyhávky len v nevyhnutných prípadoch, a to podľa jeho pokynov a pod jeho dozorom.

(3) Ak pracovníci zistia zlyhávku alebo zvyšky nevybuchnutých výbušní až počas ďalších prác, sú povinní prerušiť prácu a bezodkladne to oznámiť strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelcov; v jeho neprítomnosti najbližšiemu vedúcemu pracovníkovi.

(4) Výbušniny zlyhávok a zvyšky nevybuchnutých výbušní sa musia zničiť.

(5) Organizácia musí viesť evidenciu zlyhávok a musí zabezpečiť potrebnú informovanosť pracovníkov o nezlikvidovaných zlyhávkach tak, aby v ich dôsledku nedošlo k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov.

§ 70

Zneškodňovanie zlyhávok

(1) Zlyhávky sa smú zneškodniť týmito spôsobmi:

- obnovou voľne prístupnej časti roznetného vedenia; pri zápalnicovom roznete musí byť novopripojená zápalnica dlhá najmenej 120 cm,
- použitím novej roznetnej náložky po predchádzajúcim odstránení upchávky nálože; upcháv-

ka sa smie odstrániť vytiahnutím, pokiaľ je v obale, vyfúkaním stlačeným vzduchom, vypláchnutím alebo odstránením škrabkou, ak je vylúčená možnosť dotyku škrabky s roznetnou náložkou,

- odpálením nálože v novom vývrte, ak sa vývrt nepriblíží k zlyhávke na menšiu vzdialenosť, ako je desaťnásobok priemeru vývrtu, v ktorom je zlyhávka, nie však menšiu ako 30 cm. Polohu a smer nového vývrtu musí určiť strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov. Na zistenie smeru vývrtu so zlyhávkou možno v potrebnej mieri odstrániť upchávku spôsobom uvedeným v písmene b),
- v nevýbušnom prostredí tiež použitím príložnej nálože,
- vypláchnutím sypkých alebo kvapalných trhavín alebo vyfúkaním náložkovaných trhavín,
- nenásilným vyňatím voľne prístupných náložiek v zbytkoch vývrtov.

(2) Vo vývrotoch dĺžky do 1 m pri deštrukčných prácach alebo vo vývrotoch s vodnou upchávkou bez obalu možno nenásilným spôsobom vynäť i roznetnú náložku tahom za prívodné vodiče, ak bola zhotovená tak, že tahom nebudú namáhané vodiče v mieste ich spojenia s rozbuškou.

(3) Nová roznetná náložka sa nezapocítava do najvyššie prípustnej hmotnosti nálože.

(4) Pomôcky alebo tie ich časti, ktoré by mohli prísť do styku so zlyhávkami, musia byť z neiskriaceho materiálu. Ak sa použil elektrický rozneter a došlo k zlyhávke, musia sa pri jej zneškodení urobiť opatrenia na ochranu elektrických roznecovadiel pred nežiadúcim roznemetom.

(5) Po zneškodení zlyhávky musí strelmajster alebo technický vedúci odstrelcov vykonať prehliadku miesta odstrelu a odstrániť prípadné zvyšky nevybuchnutých výbušní.

Ósmy oddiel

Trhacie práce veľkého rozsahu

§ 71

Vyhradené úkony

(1) Pri trhacích prácach veľkého rozsahu musí mať technický vedúci odstrelcov zástupcu, ktorý má oprávnenie technického vedúceho odstrelcov príslušnej odbornosti. Zástupca zastupuje technického vedúceho odstrelcov pri všetkých úknoch prípravy a uskutočnenia odstrelov.

(2) Pri trhacích prácach veľkého rozsahu možno nabíjanie, adjustáciu, zriaďovanie roznetného vedenia a odpal uskutočniť len pod osobným vedením technického vedúceho odstrelcov; tiež úkony sa môžu podľa technického projektu odstrelu a za podmienok, za ktorých boli povolené trhacie práce, uskutočniť tiež pod osobným vedením strel-

majstra, ktorému vydal Slovenský banský úrad povolenie na túto činnosť.

(3) Pri trhacích prácach, pri ktorých sa použijú výbušniny s obsahom esterov kyseliny dusičnej, sa pracovníkom, ktorí s výbušninou pracujú, poskytuje aspoň dvakrát za smenu teplá zrnková káva, pri práci s výbušninami s obsahom tritolu alebo kyseliny pikrrovej sa poskytuje mlieko.

§ 72

Denník a zápisnica o odstrelu

(1) Vedúci pracoviska viedie denník, v ktorom sa v rozsahu určenom organizáciou zaznamenávajú všetky skutočnosti dôležité pre posúdenie stavu prípravných prác na odstrel.

(2) Technický vedúci odstrelov vyhotoví bezodkladne o priebehu a výsledku každého odstrelu zápisnicu, v ktorej najmä uvedie, či nedošlo k zlyhávke, aké bezprostredné opatrenia sú potrebné pre ďalší postup prác a prehľadný zoznam prípadných škôd. Zápisnicu zašle orgánu, ktorý odstrel povolil.

§ 73

Kontrola pred nabíjaním

Po ukončení prípravných prác na odstrel na povrchu v hornine sa musí pred nabíjaním uskutočniť zameranie miesta náloží (vývrtov, skliepkov, štôlní, komôr a pod.) spôsobom určeným organizáciou a skontrolovať, či stav zodpovedá technickému projektu odstrelu.

§ 74

Zmena parametrov odstrelu

Ak by sa v dôsledku zmien zistených podľa § 73 nemohli pri odstrelе dodržať podmienky rozhodnutia o jeho povolení a mohli sa ohroziť ďalšie chránené záujmy, musí organizácia predložiť príslušnému povolovaciemu orgánu upravenú a doplnenú dokumentáciu odstrelu so žiadostou o zmenu povolenia. V iných prípadoch musí technický vedúci odstrelov bez odkladu zaznamenať zmeny oproti pôvodnej dokumentácii a zaslať ich orgánu, ktorý odstrel povolil.

§ 75

Postup pri zneškodňovaní zlyhávky

(1) Technický vedúci odstrelov určí postup pri zneškodňovaní zlyhávky a podľa potreby vyprácuje aj dokumentáciu na jej zneškodenie, prípadne upraví rozsah a spôsob uzavretia bezpečnostného okruhu.

(2) Pred začatím prác spojených so zneškodňovaním zlyhávky musí technický vedúci odstrelov oboznámiť pracovníkov s pracovným postupom a s nebezpečenstvom pri práci. Najmä im musí uložiť, aby mu okamžite hlásili každý nález výbušni-

ny, časti roznetného vedenia a ďalšie závažné okolnosti podľa povahy zlyhávky.

(3) O postepe prác spojených so zneškodňovaním zlyhávky viedie technický vedúci odstrelov písomný záznam. O príčine zlyhávky a o jej likvidácii vyhotoví technický vedúci odstrelov zápisnicu, ktorú pripojí k zápisnici o výsledku odstrelu.

§ 76

Prípravné práce pre povrchové komorové odstrel

(1) Technologický postup pre razenie a zabezpečovanie podzemných diel⁵⁾ pre komorové odstrelы musí zodpovedať požiadavkám technického projektu odstrelu.

(2) Nad vchodom do vstupnej štôlne sa musí zriadiť bezpečný a pevný kryt (portál) proti pádu horniny. Jeho dĺžka sa riadi stabilitou, sklonom a výškou skalnej steny. Portál musí byť najmenej 3 m dlhý.

(3) Pri ukladaní trhavín do komôr musí sa stabilné elektrické osvetľovacie zarladenie najprv odstrániť z blízkosti komôr.

(4) Pred dopravou elektrických rozbušiek do komôr sa musí vo všetkých podzemných dielach odstrániť elektrické vedenie. Na osvetľovanie sa smú potom používať len banské osobné svietidlá, alebo banské lampy na pohon stlačeným vzduchom.

§ 77

Roznet náloží povrchových komorových odstrelov

(1) Nálože sa smú priviesť k výbuchu len elektrickým alebo bleskovicovým roznetom.

(2) Pri roznecovaní náloží sa musia použiť najmenej dve roznetné vedenia, pričom v každej náloži v každom roznetnom okruhu musia byť najmenej dve roznetné náložky.

(3) Pri komorovom odstrelе s iným spôsobom tesnenia štôlní ako umelým závalom, musí sa koniec roznetného vedenia uložiť pri vchode do vstupnej štôlne do uzamykateľnej skrinky. Až potom sa smú do roznetnej siete zapojiť roznetné náložky.

(4) Vstupná štôlňa sa nesmie nabíjať výbušniami s výnimkou vývrtov pre tesnenie štôlní umelým závalom; nálože vývrtov na zával štôlní sa smú adjustovať rozbuškami až po uložení trhavín v komorách a po prípadnom postavení ochranných mûrikov pri komorách.

(5) Nálože vývrtov pre zával štôline nesmú pôsobiť svojim účinkom do priestoru nálože v komore.

(6) Pri tesnení štôlní kvapalinou musia sa nálože v komore zabezpečiť proti posunu prúdiacou kvapalinou alebo jej vztlakom.

(7) Ak sa použije taký spôsob tesnenia, pri ktorom možno očakávať vyhodenie materiálu

vstupnou štôlňou (pri tesnení vodou, umelom závale štômí a pod.), musí sa v dokumentácii trhacích prác určiť spôsob ochrany ohrozených objektov a zariadení.

§ 78

Pristup k zlyhávke povrchového komorového odstrelu a jej likvidácia

(1) Ak sa razí k zlyhávke nové podzemné dielo, musí sa poloha a vzdialenosť čelby od zlyhávky sústavne kontrolovať meraním.

(2) Ak sa postupuje k zlyhávke pôvodným podzemným dielom, musí technický vedúci odstrelov kontrolovať stav roznetného vedenia, súdržnosť stropov a bokov diela a meraním zisťovať vzdialenosť postupujúceho pracoviska od zlyhávky.

(3) Zlyhávky sa smú odpaliť v pôvodnej veľkosti len vtedy, ak sa nezmenili podmienky platné pre príslušnú nálož alebo ak odhad horniny pri odstrele nemôže byť z iných dôvodov nebezpečný.

(4) Ak nemožno zlyhávku v komore znova odpaliť, odstránia sa podľa možnosti najskôr roznetné náložky a až potom ostatné výbušinu.

Deviaty oddiel

Trhacie práce v osobitných podmienkach

§ 79

Trhacie práce pod vodom

Ak pre prípravu trhacích prác pod vodom je potrebný pobyt pod vodnou hladinou s potápačským vybavením, trhacie práce smie vykonať len strelnajster alebo technický vedúci odstrelov, ktorý je súčasne držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výkon potápačských prác; to platí aj pre jeho pomocníka.

§ 80

Rozrušovanie ľadu

Pri rozrušovaní ľadu musí technologický postup trhacích prác obsahovať aj spôsob zabezpečenia pracovníkov pre prípad prelomenia ľadu.

§ 81

Blízke pracoviská na povrchu

(1) Za blízke pracoviská pri trhacích prácach na povrchu sa považujú tie pracoviská, ktorých bezpečnostné okruhy by sa pri súčasnom vykonávaní trhacích prác dotýkali alebo prekrývali. Pri trhacích prácach na blízkych pracoviskách sa určí jeden spoločný bezpečnostný okruh. Organizácia určí jedného zo strelnajstrov alebo z technických vedúcich odstrelovcov, ktorý zodpovedá za koordináciu trhacích prác; ide najmä o uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu, určenie miesta a času odpalu a určenie úkrytov.

(2) Ak ide o blízke pracoviská rôznych organizácií, určia sa opatrenia podľa odseku 1, prípadne aj ďalšie potrebné opatrenia vzájomnou dohodou týchto organizácií.

§ 82

Blízke pracoviská v podzemí, priblíženie k starinám a k povrchu

(1) Ak sú podzemné pracoviská od seba vzdialené v ľubovoľnom smere menej ako 30 m, musí strelnajster včas vyrozumieť osádku týchto pracovísk, že sa uskutoční odstrel. Trhacie práce na týchto pracoviskách musí vykonávať ten istý strelnajster. Bezpečnostné opatrenia pre trhacie práce sa určia v dokumentácii trhacích prác. Ak ide o podzemné pracoviská dvoch organizácií, určia sa bezpečnostné opatrenia ich dohodou.

(2) Ak sa priblížia čelby k sebe na vzdialenosť 10 m, musí sa pri ďalšom vykonávaní trhacích prác razenie na jednej čelbe zastaviť a potrebná časť tohto diela zahrnúť do bezpečnostného okruhu.

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje aj vtedy, ak sa predpokladá prerazenie do používaneho podzemného diela alebo sa razí v jeho blízkosti.

(4) Ak sa priblíží čelba k starinám alebo dočasne opustenej časti podzemného priestoru na vzdialenosť 10 m, musí organizácia určiť pre trhacie práce potrebné opatrenia v dokumentácii trhacích prác.

(5) Ak sa priblíží čelba k povrchu na vzdialenosť 30 m, musí organizácia určiť v dokumentácii trhacích prác potrebné opatrenia, a to po dohode s orgánom, ktorému prislúcha ochrana dotknutého záujmu.

§ 83

Trhacie práce v hĺbení

(1) Uzávery otvorov v poválačach sa musia pred odpalom otvoriť.

(2) Po trhacích prácach sa musí jama a priľahlé priestory kontrolovať aj z hľadiska bezpečnosti zvislej dopravy a chôdze.

(3) Po odstrele sa smie v ďalších prácach na dne hĺbenia pokračovať až vtedy, keď strelnajster alebo technický vedúci odstrelov a dozorný orgán zistili účinky odstrelu a keď sa pracovisko zabezpečilo.

§ 84

Trhacie práce vo výbušnom prostredí

V uholníckych baniach s výskyтом výbušného prostredia sa smú trhacie práce vykonávať za podmienok ustanovených v treťom diele tejto časti. Trhacie práce vo výbušnom prostredí v iných prípadoch sú zakázané.

§ 85

Vzájomné vzťahy ustanovení jednotlivých dielov

Ustanovenia tohto dielu platia, len ak sa v druhom až siedmom diele tretej hlavy neustanovuje inak.

DRUHÝ DIEL**TRHACIE PRÁCE V PODZEMÍ BEZ VÝSKYTU VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA**

§ 86

Prehliadka a zabezpečenie pracoviska po odstrele

(1) Prehliadka pracoviska po odstrele sa nemusí vykonať ihneď po uplynutí čakacej doby, ak sa pracovisko až do doby prehliadky zneprístupní proti vstupu nepovolaných osôb spôsobom určeným v dokumentácii trhacích prác.

(2) Pri prehliadke pracoviska musí strelmajster alebo technický vedúci odstrelom merat koncentráciu oxidu uhoľnatého a nitróznych plynov v ovzduší, ak je to určené v dokumentácii trhacích prác; vstup na pracovisko smie povoliť len v prípade, že ich koncentrácia nepresahuje hodnoty ustanovené osobitnými predpismi.⁵⁾

TRETI DIEL**TRHACIE PRÁCE V UHOĽNÝCH BANIACH***Prvý oddiel***Všeobecné ustanovenia**

§ 87

Základné pojmy

Na účely tohto dielu sa rozumie:

- a) vrstvou uhlia z hladiska priblíženia sa skalnej trhaviny vrstva uhlia s hrúbkou 1 cm a viac,
- b) horninou prestúpenou trhlinami hornina, v ktorej sa vyskytujú také trhliny, ktoré sú komunikáciami metánu do priestoru banského diela,
- c) fúkačom mimoriadne a intenzívne uvoľňovanie metánu z uhoľného masívu alebo zo sprivednej horniny. Za mimoriadne a intenzívne uvoľňovanie sa považuje taký výstup metánu, ktorého hodnota pri meraní prekročí povolenú koncentráciu, a keď nemožno toto uvoľňovanie zamedziť utesnením miesta výstupu,
- d) dovrchným dielom banské dielo razené v úseku dĺžkom ako 25 m so stúpaním väčším ako 1:10 a prestáva sa považovať za dovrchné dielo, ak sa ďalej razí v úseku dĺžkom ako 25 m a so stúpaním menším ako 1:10,
- e) uvoľňovaním výstuže rozrušovanie horniny na styku výstuže s horninou s použitím výbušnín,

- f) odľahčovacím vrtom vrt s priemerom 80 až 200 mm slúžiaci na vytvorenie zóny zníženého napäťia pred banským dielom,
- g) otriasovými trhacími prácam trhacie práce, ktorých účelom je vytvoriť seismický účinok, následkom ktorého sa presunie miesto zvýšeného napäťia do bezpečnej vzdialenosť v predpolí banského diela alebo sa vytvoriť hornín a plynov v čase, kedy sú pracovníci na bezpečnom mieste chránení pred účinkami priebeže.

§ 88

Používanie trhavín a roznecovadiel

(1) Namiesto skalných trhavín sa smie použiť banský bezpečná trhavina a namiesto predpisanej kategórie banský bezpečnej trhaviny sa smie použiť banský bezpečná trhavina vyšej kategórie bezpečnosti.¹²⁾ Skalné a banské bezpečné trhaviny a trhaviny rôznej kategórie bezpečnosti sa nesmú použiť v tom istom vývrate; rovnako sa nesmú použiť v tom istom vývrate trhaviny plastické a sypkéj konzistencie s výnimkou prípadu, keď pri používaní sypkých trhavín je plastická trhavina rozhnetou náložkou alebo iniciačnou náložou.

(2) Hmotnosť jednej nálože banský bezpečnej trhaviny nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v návode na používanie trhaviny (medzná nálož).

(3) Používať sa smú len elektrické rozbúsky s medenou dutinkou.

(4) Rozstreľovať možno len drevnenú výstuž v uhoľných baniach neplynujúcich a plynujúcich I. triedy nebezpečenstva, a to len náložami vo vývrotech pri použíti banský bezpečnej trhaviny. Upchávka musí siahať až k ústiu vývrtu a nesmie byť kratšia ako dĺžka nálože.

§ 89

Trhacie práce v blízkosti banských požiarov

Pri trhacích prácach v blízkosti banských požiarov musí byť prítomný dozorný orgán³⁾ a v dokumentácii trhacích prác sa musí okrem predpísaných náležitostí určiť tiež spôsob merania teploty vo vývrotech.

Zakladanie, nabíjanie a upchávanie vývrtov

§ 90

(1) Nálože banský bezpečných trhavín vo vývrote sa nesmú priblížiť k iným náložiam alebo k iným neutesneným vývrtom na menšiu vzdialenosť, ako je 30 cm v uhlí a 40 cm v kameni.

(2) Vzdialenosť medzi náložami skalných plastických trhavín nesmie byť menšia ako 15 cm, vzdialenosť medzi náložami ostatných skalných trhavín nesmie byť menšia ako 30 cm.

(3) Vývrtu po vyhorených náložiach a zbytky

¹²⁾ ČSN 66 8011 Priemyselné trhaviny. Základné spoločné ustanovenia.

vývrtov (pištaly) sa musia počas vŕtania nových vývrtov označiť vloženými nabijákmi a po ukončení vŕtania sa musia utesniť po celej dĺžke predpísanou upchávkou.

(4) Pri použití skalnej trhaviny na pracovisku, kde možno predpokladať navŕtanie uhlia, musí sa spôsobom určeným v dokumentácii trhacích prác predvŕtať najmenej jedným vrtom v smere najbližšieho predpokladaného výskytu uhlia. Vrt musí byť najmenej o 1 m dĺhší, ako sú ostatné vývrtky. Navŕtanie uhlia týmto vrtom musí predávať oznamíť smerovému technikovi a strelmajstrovi; tento vrt sa musí označiť spôsobom určeným organizáciou a nesmie sa nabijať. Pri navŕtaní uhlia vývrtom smie sa pri trhacích prácach použiť len banský bezpečná trhavina.

(5) Vývrtky pre skalnú trhavinu sa musia založiť tak, aby sa nálož skalnej trhaviny nepribližila k vrstve uhlia bližšie ako 20 cm.

(6) Nálože sa musia odpáliť bezprostredne po nabití všetkých vývrtov.

§ 91

(1) Medzery v náloži sa smú vytvárať len za týchto podmienok:

- pri použití banskej skalnej trhaviny nesmú byť jednotlivé medzery v náloži väčšie ako 20 cm, ak nie je prenos detonácie zabezpečený bleskovicou,
- pri použití banský bezpečnej trhaviny sa musí vždy prenos detonácie zabezpečiť bleskovicou.

(2) Dĺžka medzier pred alebo za náložou sa neobmedzuje.

(3) Vývrtky sa nesmú skliepkovať.

(4) Používať príložné nálože sa zakazuje.

§ 92

(1) Na tesnenie náloží vo vývrtoch sa smie použiť len

- voda v obaloch alebo bez obalov,
- piesok alebo vysokopečná granulovaná troska vrhaná do vývrtu pod tlakom,
- piesok s plastickým ilom ako spojivom,
- piesok v obaloch,
- tvárlivý íl.

(2) Obaly pre upchávky a iné upchávkové materiály povoľuje Slovenský banský úrad.

§ 93

(1) Piesok a vysokopečná granulovaná troska pre upchávku musí splňať tieto podmienky:

- najmenej 99 % objemu musí mať zrnitosť 0,3–3 mm, zvyšok najviac 5 mm,
- obsah ilových prímesí nesmie presahovať 10 % objemu.

(2) Za tvárlivý íl sa považuje taký íl, ktorý možno ručne tvarovať.

(3) Piesok s plastickým ilom ako spojivom sa zhotovuje z piesku podľa odseku 1 a ílu tak, aby sa výsledná zmes dala ručne tvarovať.

§ 94

(1) Upchávka musí po celej svojej dĺžke vyplňať prierez vývrtu. Upchávky v obaloch smú mať priemer najviac o 5 mm menší, ako je priemer vývrtu.

(2) Vodná upchávka v obaloch musí pozostávať najmenej z dvoch samostatných k sebe priliehajúcich častí s približne rovnakou dĺžkou. Jednotlivé časti tejto upchávky nesmú byť kratšie ako 20 cm. Pri použití samosvornej upchávky môže táto byť z jedného kusa s dĺžkou najmenej 40 cm.

(3) Dĺžka upchávky nesmie byť kratšia ako 40 cm, pri medzerovej náloži 50 cm.

§ 95

Vzájomné vzťahy ustanovení jednotlivých oddielov

Ustanovenia tohto oddielu platia, len ak sa v druhom až siedmom oddiele tretieho dielu tretej hlavy neustanovuje inak.

Druhý oddiel

Trhacie práce v hĺbení v blízkosti uhoľného sloja

§ 96

(1) Ak sa priblíži vývrt na vzdialenosť 3 m k uhoľnému sloju, smie sa použiť len banský bezpečná trhavina príslušnej kategórie. Skalná trhavina sa smie použiť do vzdialnosti 1 m od tohto sloja len v tom prípade, keď je dno hĺbenia zatopené vodou najmenej 10 cm nad jeho najvyšší bod. Ak sa priblíži ktorákoľvek nálož na vzdialenosť 3 m od uhoľného sloja, nesmie byť časový interval medzi výbuchom susedných náloží väčší ako 60 ms.

(2) Vzdialenosť uhoľného sloja od dna hĺbenia sa pri priblížení na 10 m podľa geologického profilu jamy spresňuje predvŕtaním aspoň tromi vrtmi o 1 m dĺhšími, ako je dĺžka záberu. Aspoň jeden vrt sa musí založiť v mieste, kde sa predpokladá najmenšia vzdialenosť od sloja, a to kolmo na jeho predpokladaný sklon. V prípade použitia predvŕtov pre trhacie práce sa musí ich čas pre sahujúca záber po celej dĺžke utesniť.

(3) Pri predvŕtavaní podľa odseku 2 musí byť prítomný smerový technik, ktorý vyhodnotí predvŕty.

Tretí oddiel

Trhacie práce v dovrchných banských dielach

§ 97

Trhacie práce v neprerazených dielach

V neprerazených dovrchných dielach a v dieľach z nich odbočujúcich sa musia pri trhacích prácach dodržať tieto podmienky:

- a) strelmajster musí merať obsah metánu nielen v okruhu 25 m (§ 99), ale aj po celej dĺžke dovrchného diela v miestach možného nahromadenia metánu,
- b) trhacie práce vo väčšej vzdialosti ako 500 m od priechodného vetracieho prúdu, ak sa vyskytuje v celom úseku razenia aspoň jeden úsek považovaný za dovrchné dielo, sa smú vykonávať len na základe príkazu vedúceho organizácie.

Štvrtý oddiel

Ochrana pracovísk proti uhoľnému prachu, metánu a oxidu uhoľnatému

§ 98

Zneškodňovanie uhoľného prachu pri trhacích práciach

(1) V banských dielach sa musí:

- a) pred zneškodňovaním uhoľného prachu odstrániť uhlie a ľahko zápalné hmoty do vzdialnosti 25 m od ústia výrvorov na všetky strany,
- b) pred nabíjaním výrvorov zneškodniť uhoľný prach do vzdialnosti 25 m vo všetkých smeroch od miesta odstrelu; to isté platí pre bancké dielo, ktoré sa priblížilo na vzdialenosť 10 m k miestu odstrelu.

(2) Podľa odseku 1 písm. a) sa nemusí uhlie odstraňovať za týchto podmienok:

- a) pred každým odpalom sa uvoľnené uhlie pokropí vodou,
- b) nad uvoľneným uhlím sa meria koncentrácia metánu.

(3) V dobyvkach, kde nemožno účinne zavlažovať uhoľný pilier a kde nie je odstránené uhlie, musí sa pred trhacími prácamu otvorený priestor dobyvky pokropiť vodou najmenej na vzdialosť 25 m na obidve strany od krajných výrvorov a smerom do závalu tak daleko, pokiaľ je to bezpečne možné.

(4) Uhoľný prach sa nemusí zneškodňovať, ak sa preukázalo, že v prirodzenom stave nie je schopný výbuchu.

§ 99

Meranie koncentrácie metánu pri trhacích práciach na plynujúcich baniach

(1) Strelmajster musí v prítomnosti predáka merať v mieste odstrelu koncentráciu metánu

- a) pred nabíjaním výrvorov,
- b) bezprostredne pred odchodom na miesto odpalu,
- c) po vykonaní odstrelu pri prehliadke pracoviska.

(2) Koncentrácia metánu sa musí merať pred nabíjaním výrvorov aj v okruhu 25 m od miesta od-

strelu, a to aj v susedných banských dielach priľahlých k miestu odstrelu; v dobyvkach smerom k závalu, však len pokiaľ je to bezpečne možné.

(3) Koncentrácia metánu sa musí merať podľa odseku 2 aj v banskom diele, ktoré sa priblíži na vzdialosť menšiu ako 10 m k miestu odstrelu alebo ktoré je s miestom odstrelu spojené neutesneným vrtom.

(4) Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 až 3 musí strelmajster merať pred nabíjaním výrvorov koncentráciu metánu

- a) pri každom vývrte, ak sa zistí 0,5 % metánu a viac pri meraní v najvyššom mieste diela pod stropom. Meranie sa uskutočňuje pri ústí kontrolovaného vývrta, a to v mieste situovanom 10 cm pred a 10 cm nad jeho vyústením na čelbu. Ak sa v tomto mieste zistí vyššia ako prípustná koncentrácia metánu (§ 112 a 119), nesmie sa tento výrvor nabíjať a musí sa utesniť upchávkou,
- b) nad uvoľneným uhlím podľa § 98 ods. 2 písm. b),
- c) na stanovišti odpalu tesne pred vykonaním odpalu.

(5) Koncentrácia metánu sa musí merať aj v priestoroch pod stropom, keď je strop odkrytý, alebo pod zapažením, keď je strop vystužený a založený.

(6) Odpaliť sa musí bez meškania po poslednom meraní metánu v mieste odstrelu a na stanovišti odpalu.

§ 100

Kontrola ovzdušia po odstrele

Pri prehliadke pracoviska po odstrele musí strelmajster merať aj koncentráciu oxidu uhoľnatého a nitróznych plynov v ovzduší; vstup na pracovisko dovolí len v prípade, že koncentrácia oxidu uhoľnatého a nitróznych plynov nepresahuje hodnoty ustanovené osobitnými predpismi.⁵⁾

Piaty oddiel

Bezvýlomové trhacie práce

§ 101

Zakladanie a nabíjanie výrvorov

(1) Pri bezvýlomových trhacích práciach musí sa usporiadaním výrvorov, voľbou hmotnosti a geometrie náloží a upchávkou zabezpečiť, že nedôjde k vytvoreniu výlomov ani k prešlahnutiu detonujúcej nálože.

(2) Nálož pre bezvýlomové trhacie práce sa nesmie priblížiť k iným náložiam na vzdialosť menšiu, ako je určená v geomechanickom zadaní v závislosti na fyzikálno-mechanických vlastnosťach hornín a použitých výbušninách, nie však menšiu ako 2 m.

(3) Trhavina sa musí nabíjať tak, aby nálož tvorila súvislý stĺpec.

(4) Pri nabíjaní vývrtov musí sa adjustovaná náložka pri všetkých súčasne odpaľovaných náložiach umiestniť vždy v rovnakom meste nálože. Pri použití banský bezpečnej protiplynovej trhaviny II. kategórie musí byť adjustovaná náložka vždy na dne vývrtu.

§ 102

Prípustnosť trhacích prác a súvisiace opatrenia

(1) Pre bezvýlomové trhacie práce musí vedúci organizácie vydať príkaz na zabezpečenie technicko-organizačných a bezpečnostných opatrení, v ktorom sa zohľadnia miestne podmienky.

(2) Dokumentácia trhacích prác sa vypracuje na základe geomechanického zadania odborníka z odboru mechaniky hornín určeného organizáciou.

§ 103

Technologický postup trhacích prác

(1) Technologický postup trhacích prác musí okrem náležitostí podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky obsahovať aj náležitosti technického projektu odstrelu s výnimkou výpočtu seizmických účinkov odstrelu.

(2) Pre opakovane odstrelty možno vypracovať generálny technologický postup trhacích prác, ktorý musí tiež obsahovať náležitosti technického projektu odstrelu s výnimkou výpočtu seizmických účinkov odstrelu.

Použitie výbušnín

§ 104

(1) Na používanie banský bezpečných trhavín pri bezvýlomových trhacích prácach sa nevzťahujú ustanovenia o medznej náloži (§ 88 ods. 2).

(2) Ak nemožno pri náložiach banský bezpečných trhavín zabezpečiť spoľahlivosť stability detonácie (zvýšením priemeru nálože, zamedzením napadania horniny medzi susedné náložky a pod.), musí sa táto zabezpečiť pomocou banský bezpečnej bleskovice.

(3) Bansky bezpečná bleskovica sa musí použiť vždy, keď

- dĺžka súvislej nálože banský bezpečných protiplynových trhavín I. kategórie prekročí 10 m,
- dĺžka súvislej nálože banský bezpečných protiplynových trhavín II. kategórie alebo III. kategórie prekročí 2 m.

§ 105

(1) Pri nabíjaní sa musí zabezpečiť styk bleskovice s trhavinou po celej dĺžke nálože.

(2) V naklonených vývrtach sa musí bleskovica zabezpečiť pred jej vypadnutím z vývrtu.

(3) Bleskovica použitá v jednom vývrtu nesmie byť kratšia ako dĺžka nálože trhaviny; pri odstrele nesmie byť žiadna časť bleskovice bližšie k ústiu vývrtu, ako je dĺžka upchávky.

(4) Ak je potrebné bleskovice vo vývrtach spájať, musí sa spoj vytvoriť priložením a pevným spojením v dĺžke najmenej 20 cm.

(5) Bleskovica vo svojej funkčnej časti nesmie vo vývrtke tvoriť skrutky, slučky a ostré záhyby.

§ 106

Dĺžka upchávky

Dĺžka upchatej časti vývrtu v centimetroch nesmie byť menšia ako šesťnásobok druhej mocnosti priemeru vývrtu v centimetroch, najmenej však 100 cm; pritom vodná upchávka v obaloch sa musí zhotať minimálne zo štyroch samostatných približne rovnakých dielov.

§ 107

Čakacia doba a kontrola po odstrele

(1) Čakacia doba po odstrele nesmie byť kratšia ako 30 minút.

(2) Po uplynutí čakacej doby sa musí skontrolovať

- nezávadnosť ovzdušia v ohrozenom priestore,
- úplnosť detonácie náloží a to:

- vizuálnou kontrolou, ak je vývrt voľný a bez prívodných vodičov,
- kontrolou prerušenia mostíka elektrických roznečovadiel, ak z vývrtu vyčnievajú prívodné vodiče,
- zistovaním výstupu oxidu uhoľnatého z jednotlivých vývrtov; pred meraním možno odstrániť upchávku v potrebnej dĺžke.

(3) Pri zistení zlyhávky určí spôsob jej likvidácie pracovník, ktorý vypracoval technologický postup trhacích prác alebo technický projekt odstrelu.

Šiesty oddiel

Trhacie práce v uholných baniach neplynujúcich a plynujúcich I. triedy nebezpečenstva

§ 108

Použitie trhavín a roznečovadiel

(1) Pri trhacích prácach v uhlí sa musia, po kiaľ sa ďalej neustanovuje inak, používať:

- v neplynujúcich baniach banský bezpečné trhaviny protiprachové,
- v plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva banský bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie.

(2) Susedné nálože, ktoré sú v zóne vzájomného ovplyvnenia a ktoré vzájomne spolupôsobia pri rozširovaní voľného priestoru (vlomu), sa smú v plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva roznečovať s časovým intervalom oneskorenia najviac 100 ms.

(3) Na trhacie práce v uhoľných baniach ne-plynujúcich a plynujúcich I. triedy nebezpečenstva sa používajú výbušiny podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

§ 109

Zakladanie a nabíjanie vývrtov

(1) Vzdialenosť nálože trhaviny od najbližšej voľnej plochy nesmie byť menšia ako 30 cm.

(2) V plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva sa musí nenabity vrt do priemeru 50 mm, ktorý je bližšie ako 30 cm od habituálneho vývrtu, utesniť pri ústi upchávkou s dĺžkou najmenej 40 cm, pri väčších priemeroch najmenej 100 cm.

§ 110

Upchávka

(1) Každý nabitý vývrt sa musí utesniť.

(2) V plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva sa musia vývrtky utesniť až k svojmu ústiu; toto neplatí pre utesňovanie vývrtov v nadstropných lávkach (pri komorovaní, pilierovaní a pod.).

§ 111

Zneškodňovanie zlyhávok

Spôsob zneškodňovania zlyhávok v prípadoch, keď nemožno zabezpečiť dodržanie predpísaného časového intervalu medzi odpalovanými zlyhávkami podľa § 108 ods. 2, sa musí určiť v dokumentácii trhacích prác.

§ 112

Prípustná koncentrácia metánu

Trhacie práce sú prípustné, ak koncentrácia metánu v miestach uvedených v § 99 nepresahuje 1 %.

§ 113

Trhacie práce v blízkosti fúkača

Trhacie práce v menšej vzdialnosti ako 25 m od fúkača sú zakázané.

§ 114

Rozstrelovanie a uvoľňovanie rúbaniny

(1) Na rozstrelovanie rúbaniny sa smú použiť v neplynujúcich baniach len bansky bezpečné protiprachové alebo bansky bezpečné trhaviny vyššej kategórie bezpečnosti a v plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva len bansky bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie alebo bansky bezpečné trhaviny vyššej kategórie bezpečnosti.

(2) Nálože smú byť umiestnené len vo vývrtach.

(3) Pri hmotnosti nálože do 0,2 kg na jeden vývrt sa možno odchýliť od ustanovenia § 94 a 109 v tom, že vzdialenosť nálože k voľnej ploche smie byť najmenej 20 cm a dĺžka upchávkys musí byť najmenej 20 cm.

(4) Trhacie práce pri uvoľňovaní rúbaniny v zásobníku sa smú vykonávať v nevyhnutných prípadoch len na základe príkazu vedúceho organizácie náložami utesnenými upchávkou. Pritom sa musí zneškodniť uhoľný prach a na plynujúcich baniach I. triedy nebezpečenstva sa musí merat koncentrácia metánu (§ 112) najmä v miestach odstrelu náloží a pod horným a spodným vyústením zásobníka. Pri týchto trhacích prácach sa smú používať len bansky bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie alebo vyššej kategórie bezpečnosti; pritom hmotnosť nálože nesmie byť väčšia ako 0,2 kg.

Siedmy oddiel

Trhacie práce v uhoľných baniach plynujúcich II. triedy nebezpečenstva a v baniach s nebezpečenstvom prietŕži uhlia a plynov

§ 115

Použitie trhavín

(1) Skalné trhaviny sa smú používať na pracoviskách v kameni, kde súčet všetkých vrstiev uhlia nepresahuje 20 cm a nálož skalnej trhaviny sa nepribliží k vrstve uhlia na vzdialenosť menšiu ako 20 cm. Toto ustanovenie neplatí pre bane s nebezpečenstvom prietŕži uhlia a plynov.

(2) Bansky bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie alebo vyššej kategórie bezpečnosti sa musia používať na pracoviskách v kameni, kde súčet všetkých vrstiev uhlia presiahne 20 cm.

(3) Bansky bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie alebo III. kategórie sa musia používať na pracoviskách

- a) ak niektorá z náloží je umiestnená v uhlí,
- b) pri oddelenom odstrelu pribierky kameňa s vopred vyuhleným predstihom,
- c) pri súčasnom odstrelе v uhlí a kameni.

§ 116

Použitie roznečovadiel

(1) Pri trhacích prácach sa smú používať milisekundové elektrické rozbušky, pričom časový interval trvania celého odstrelu nesmie presahovať 450 ms pri náložiach v kameni a 400 ms pri náložiach v uhlí.

(2) Susedné nálože, ktoré sú v zóne vzájomného ovplyvnenia a ktoré vzájomne spolupôsobia pri rozširovaní voľného priestoru (vlomu), sa smú roznečovať s časovým intervalom oneskorenia najviac 60 ms; ostatné susedné nálože najviac 150 ms.

(3) Pri trhacích prácach, pri ktorých sa smú používať skalné trhaviny, protiprachové trhaviny a banský bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie, sa musia použiť milisekundové elektrické rozbušky. Pri trhacích prácach, pri ktorých sa musia použiť banský bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie alebo III. kategórie, sa musia použiť milisekundové elektrické rozbušky so zvýšenou bezpečnosťou.

§ 117

Zakladanie a nabíjanie výrvtorov

(1) Výrvty sa musia zakladať tak, aby sa nalož skalnej trhaviny, protiprachovej trhaviny alebo banský bezpečnej protiplynovej trhaviny I. kategórie nepriblížila k voľnej ploche na vzdialenosť menšiu ako 30 cm; pri použití banský bezpečnej protiplynovej trhaviny II. kategórie alebo III. kategórie v kameni menšiu ako 20 cm.

(2) Nenabity vrt do priemeru 50 mm, ktorý je bližšie ako 30 cm od nabitého výrvtu, sa musí pred odpálením utesniť pri ústí upchávkou s dĺžkou najmenej 40 cm, pri väčších priemeroch najmenej 100 cm.

(3) Pri priemere výrvtu do 50 mm pri trhacích prácach malého rozsahu sa musí roznetná náložka umiestniť len na dne výrvtu a dno elektrickej rozbušky musí smerovať k dlhšej časti nálože.

(4) Náložky banský bezpečnej protiplynovej trhaviny II. kategórie a III. kategórie sa smú nabíjať, len ak sa umiestnia v spoločnom obale.

(5) Banský bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie a III. kategórie sa nesmú nabíjať pneumaticky.

§ 118

Upchávka

Pri používaní banský bezpečných protiplynových trhavín II. kategórie a III. kategórie sa smie používať len mäkká upchávka, ktorú tvoria voda v obaloch a bez obalov alebo materiály vo forme pasty a gelu. Ak sa použije mäkká upchávka v obale dĺžky najmenej 40 cm, musí byť samosvorná a vo vývrte sa musí umiestniť tesne za nálož. Zvyšok výrvtu až k svojmu ústiu môže zostať voľný.

§ 119

Prípustná koncentrácia metánu

(1) Trhacie práce sú prípustné, ak koncentrácia metánu v miestach uvedených v § 99 nepresahuje 1 %.

(2) Trhacie práce sa smú vykonávať len na základe príkazu vedúceho organizácie pri zvýšení koncentrácie metánu až do 1,5 % v prípadoch, keď nie je možné dostupnými opatreniami znížiť koncentráciu metánu na hranicu podľa odseku 1.

§ 120

Vodné clony pri trhacích prácach

V dlhých banských dielach, v ktorých sa vykonávajú trhacie práce, musí sa pri odstrele na vhodnom mieste, najďalej však 15 m od miesta odstrelu, vytvoriť účinná vodná clona pôsobiaca v celom profile banského diela.

§ 121

Rozstrelovanie a uvoľňovanie rúbaniny

(1) Pri rozstrelovaní rúbaniny sa smú použiť len nálože vo výrvtoch a banský bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie alebo III. kategórie; pritom sa musia dodržať tieto podmienky:

- hmotnosť nálože nesmie prekročiť 0,2 kg,
- vzdialenosť nálože od voľnej plochy nesmie byť menšia ako 20 cm,
- dĺžka upchávky musí byť najmenej 20 cm.

(2) Trhacie práce pri uvoľňovaní rúbaniny v zásobníku sa smú vykonávať v nevyhnutných prípadoch len na základe príkazu vedúceho organizácie náložami utesnenými upchávkou za podmienok, že koncentrácia metánu nepresiahne 1 %, zneškodní sa uholný prach a určia sa miesta merania metánu; metán sa musí merať najmä v mieste odstrelu náloží a pod vrchným a spodným vyústením zásobníka. Pri týchto trhacích prácach sa smú použiť len banský bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie alebo III. kategórie; hmotnosť nálože nesmie byť väčšia ako 0,2 kg.

§ 122

Uvoľňovanie výstuže

Výstuž sa smie uvoľňovať len náložami vo výrvtoch v hornine, a to na styku výstuže s horninou, za podmienok ustanovených v § 116, § 117 ods. 1 a § 121; rozstrelovanie výstuže je zakázané.

§ 123

Trhacie práce v blízkosti fúkača

(1) Trhacie práce v menšej vzdialnosti ako 25 m od fúkača sa smú vykonávať len na základe písomného príkazu vedúceho organizácie, v ktorom sa musí určiť najmä

- situovanie výrvtorov tak, aby sa nezasiahol zdroj fúkača,
- spôsob spoľahlivého zachytenia a odvedenia metánu z fúkača,
- spôsob vetrania,
- opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky.

(2) Pri trhacích prácach musí byť prítomný smenový technik.

§ 124

Trhacie práce v banských dielach s nebezpečenstvom prietrží hornín a plynov

(1) Pri trhacích prácach v banských dielach s nebezpečenstvom prietrží uhlia a plynov sa musia dodržať tieto podmienky:

- a) smú sa používať len banský bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie a III. kategórie,
- b) odľahčovacie vrty sa musia pred nabíjaním vývrtov na trhacie práce upchávať nehorlavým materiálom do hĺbky, ktorá presahuje aspoň o 1 m hĺbku nabíjaných vývrtov. Iné vrty sa musia utesniť aspoň na dĺžku 0,5 m od ich ústia,
- c) v technologickom postupe musí byť riešená ochrana pracovníkov v razenom banskom diele alebo v porube a v ďalších banských dielach v smere vetracieho prúdu. Okrem toho pri trhacích prácach v porube nebezpečnom prietržami uhlia a plynov musia byť odvoľaní pracovníci tohto poruba z banských diel v smere priechodného vetracieho prúdu až do konca samostatného vetracieho oddelenia,
- d) miesto odpalu a miesto pre bezpečný úkryt pracovníkov musí byť pri trhacích prácach v dlhých banských dielach vo vzdialosti najmenej 200 m od miesta odstrelu,
- e) pred odpalom v hĺbení sa musia odvolať všetci pracovníci z hlbenného banského diela. Miesto pre bezpečný úkryt pracovníkov a miesto odpalu musí byť na povrchu alebo na už otvorenom obzore vo vŕtažnom priechodnom vetracom prúde najmenej 200 m od miesta odstrelu.

(2) Pri otriasových trhacích prácach v banských dielach s nebezpečenstvom prietrží uhlia a plynov sa musia dodržať ďalej tieto podmienky:

- a) smenový technik musí pred začiatím vŕtania posúdiť vhodnosť rozmiestnenia vývrtov a musí byť prítomný pri ich nabíjaní a pri odpale. Vývrty v sprievodných horninách sa smú vŕtať až po odvŕtaní všetkých vývrtov v uhlí,
- b) celková nálož každého záberu sa musí odpaliť naraz,
- c) pred odpálením náloží musia byť odvolaní všetci pracovníci z razeného banského diela bez ohľadu na jeho dĺžku alebo z poruba a z ďalších banských diel v smere priechodného vetracieho prúdu až do konca samostatného vetracieho oddelenia,
- d) miesto odpalu a miesto pre bezpečný úkryt pracovníkov musí byť najmenej 10 m vo vŕtažnom vetracom prúde pred porubom alebo výstením separátne vetraneho banského diela do priechodného vetracieho prúdu, pritom však najmenej 200 m od miesta odstrelu,
- e) ak sa vo vzdialosti najmenej 200 m od miesta odstrelu v razenom separátne vetraneho banskom diele zriadi bezpečný úkryt pre pra-

covníkov, a to buď pretlaková komora, alebo výklenok vybavený potrebným počtom dýchacích prístrojov zapojených na rozvod stlačeného vzduchu, možno miesto odpalu umiestniť do tohto úkrytu,

f) čakacia doba po odstrelе je najmenej 30 minút. Potom musí prehliadnuť miesto odstrelu smenový technik a strelnajster.

(3) Pri otriasových trhacích prácach v banských dielach s nebezpečenstvom prietrží plynov a hornín s výnimkou uhlia musia sa dodržať ustanovenia odseku 1 písm. b) a e) a odseku 2 písm. a), c), d), e) a f). V dokumentácii trhacích prác sa musí riešiť ochrana pracovníkov v razenom banskom diele a v ďalších banských dielach, ktoré môže ovplyvniť prípadná prietrž.

ŠTVRŤ DIEL

TRHACIE PRÁCE V UHOĽNÝCH LOMOCH

§ 125

Použitie trhavín

Pri trhacích prácach v uhlí sa smú používať tiež banské skalné alebo povrchové trhaviny. Prí priblížení sa miesta odstrelu k podzemným banským dielam sa musí v dokumentácii trhacích prác určiť bezpečnostné opatrenie proti výbuchu uholného prachu alebo metánu v týchto dielach.

§ 126

Zabezpečenie dobývacích strojov a úkryt na nich

(1) Organizácia určí v dokumentácii trhacích prác podľa miestnych podmienok najmenšiu prípustnú vzdialenosť miesta trhacích prác veľkého rozsahu od dobývacích strojov.

(2) Úkryt osádky dobývacieho stroja môže byť tiež na dobývacom stroji, ak je zaistená jej bezpečnosť. Vedúci dobývacieho stroja zodpovedá za to, že osádka stroja sa uchýlia do určeného úkrytu.

§ 127

Nabíjanie vývrtov

(1) V miestach, kde možno podľa skúseností predpokladať výskyt metánu, sa musí pred nabíjaním vývrtov merat koncentrácia metánu v ústí vývrtu. Vývrty, z ktorých vystupuje metán, sa nesmú nabíjať.

(2) Vývrty, ktorími sa zasiahne banské dielo, dutina, prípadne iný priestor, sa nesmú nabíjať.

§ 128

Upchávkva

Pri trhacích prácach v uholných lomoch sa smie použiť ako upchávkový materiál aj uholná drvina.

§ 129

Trhacie práce v blízkosti požiaru uhlia

Trhacie práce v blízkosti požiaru uhlia sa smú vykonávať len na základe príkazu vedúceho organizácie. Príkaz sa musí vydať pre každé miesto požiaru uhlia samostatne.

P I A T Y D I E L**TRHACIE PRÁCE PRI VRTNÝCH
A GEOFYZIKÁLNYCH PRÁCACH, ŤAŽBE ROPY
A ZEMNÉHO PLYNU*****Prvý oddiel******- Spoločné ustanovenia*****§ 130****Pyrovoz**

(1) Pyrovoz, na ktorom sa prepravujú výbušiny a súčasne aj osoby, musí mať:

- a) kabínu na prepravu osôb,
- b) oddelený priestor na prepravu trhavín,
- c) pevne prichytené drevéne oplechované schránky na prepravu rozbušiek,
- d) oddelený priestor na prepravu pomôcok,
- e) prostriedky prej pomoci,
- f) dva vhodné hasiace prístroje umiestnené na vonkajšej strane dosiahnutelné zo zeme.

(2) Sprievodca prepravovaných výbušní v pyrovoze musí byť strelmajster, ktorý má u seba evidenčný záznam o ich množstve.

Druhý oddiel***Používanie výbušní pri geofyzikálnych prácach*****§ 131****Zakladanie vrtov**

Dva susedné vrtu sa nesmú zakladať na vzdialenosť menšiu ako 30 cm pri priemere vrtu do 50 mm a na vzdialenosť menšiu ako 100 cm pri vrtoch s priemerom nad 50 mm.

§ 132**Príprava náloží**

(1) V tom istom vrtu sa smie použiť aj niekoľko rozentných náložiek.

(2) Na zaznamenanie okamihu výbuchu sa smie použiť ďalšia rozbuška umiestnená v náloži.

(3) Elektrické rozbušky sa musia v náloži umiestniť tak, aby na ne nemohol naraziť zátažník.

(4) Pri opakovanych odstreloch v tom istom vrtu sa smú súčasne pripraviť nálože v potrebnom množstve. Adjustované nálože sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialnosti od vrtu, ako aj od ostat-

ných výbušní. Prívodné vodiče rozbušiek týchto náloží sa musia do času ich použitia zvinúť a ich koniec zaizolovať.

(5) V technologicky odôvodnených prípadoch smie strelmajster spojiť v jednej náloži viac elektrických roznečovadiel aj paralelne.

§ 133**Nabíjanie vrtov**

(1) Na tom istom pracovisku sa smú vŕtať a postupne nabíjať jednotlivé vrtu. V takom prípade sa musí veľkosť nálože a jej umiestnenie vo vrte voliť tak, aby pri nežiadúcim výbuchu nálože nabitého vrtu nebola ohrozená bezpečnosť osôb. Vrty sa musia založiť tak, aby nedošlo k ich vzájomnému prevítaniu.

(2) Bezprostredné okolie nabitých vrtov sa musí zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a rozentné vedenie sa musí zabezpečiť proti poškodeniu a predčasnemu rozentu nálože.

(3) Ak vzhľadom na použitú metódu geofyzikálneho merania nemožno odpaliť nálož vo vrte v ten istý deň, keď bol nabitý, musia sa urobiť také opatrenia, aby nálož nemohla byť vytiahnutá z vrtu a rozentné vedenie sa zabezpečilo proti poškodeniu a predčasnemu rozentu nálože. Prívodné vedenie sa musí skratovať. Takto možno postupovať len v prípadoch, keď sa výbuch nálože umiestnenej vo vrte neprejaví na povrchu rozletom materiálu.

(4) Na zatlačovanie nálože do hustého výplachu sa smie použiť zátažník, ktorého koniec je z antistatického neiskrívneho materiálu.

(5) Vrt sa smie nabíjať pomocou vrtného náradia s podmienkou, že vrtná osádka pracuje pod dozorom strelmajstra. Členovia vrtnej osádky musia byť oboznámení s manipuláciou s výbušinami v rovnakom rozsahu ako pomocníci strelmajstra. Pri zapúštaní nálože, ak táto nie je ponorená do vrtu na dĺžku unášacej tyče, sa musí motor súpravy zastaviť a elektrické zdroje vypnúť. Pri zapúštaní vrtným náradím sa musí použiť drevána koncovka spoľahlivo pripojená na prvú vrtnú tyč alebo náradie. Priemer koncovky nesmie byť menší ako priemer nálože.

(6) Vrtné náradie pri vyťahovaní z nabitého vrtu musí byť zabezpečené proti rotácii.

§ 134**Opäťovné využitie vrtu**

Ten istý vrt sa smie využiť i viackrát na trhacie práce na vyvolanie seizmických účinkov, ak sa strelmajster presvedčí, že

- a) vo vrte nie je zlyhávka,
- b) vrt je priechodný,
- c) vrt je ochladený (výplachom, vodou a pod.) s ohľadom na použité výbušiny.

§ 135

Zneškodňovanie zlyhávok

(1) Zlyhávky vo vrtach sa smú zneškodňovať len týmito spôsobmi:

- obnovením voľne prístupnej časti roznetnej siete alebo vedenia,
- vyňatím, vypláchnutím alebo vyfúkaním upchávky a zavedením novej roznetnej náložky k zlyhávke,
- odpálením pomocnej nálože umiestnenej v novom vrte založenom rovnobežne s vrtom so zlyhávkou vo vzdialosti najmenej 30 cm pri vrte s priemerom do 50 mm a najmenej 100 cm pri vrte s priemerom nad 50 mm.

(2) Zlyhávky sa smú odpaliť v pôvodnej veľkosti len vtedy, keď sa nezmenili podmienky platné pre príslušnú nálož a pri odstrele sa nemôže ohrozit bezpečnosť osôb a majetku.

§ 136

Zabezpečenie a likvidácia miesta po odstrelu

(1) Organizácia vykonávajúca trhacie práce musí zabezpečiť, aby sa jamy, kráterky, kaverny a vrti ihneď po trhacích práciach zlikvidovali zasypaním alebo zabezpečili tak, aby do nich nemohli spadnúť osoby, zvieratá alebo predmety.

(2) O spôsobe zabezpečenia a o likvidácii sa musia viesť záznamy, ktoré sa uschovávajú päť rokov.

§ 137

Kontrolný okruh okamihu výbuchu

(1) Rozbuška zapojená na kábel kontrolného okruhu sa musí umiestniť na bezpečné miesto tak, aby nikomu nehrozilo nebezpečenstvo úrazu. Podmienky pre jej umiestnenie sa musia určiť v dokumentácii trhacích práci.

(2) Kontrolný okruh sa zapojuje bezprostredne pred odpalom.

(3) Po odpale alebo pri zlyhávke musí strelnajster kontrolný okruh ihneď odpojiť a presvedčiť sa, či rozbuška zapojená na kábel kontrolného okruhu detonovala.

§ 138

Oznámovacia povinnosť

Ak pri použití výbušnína vo vrtach môžu nastať aj v budúcnosti poklesy zemského povrchu, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na výstavbu objektov alebo liniové stavby, je organizácia, ktorá takéto trhacie práce vykonala, povinná oznámiť ich príslušnému stavebnému úradu a orgánu územného plánovania. Oznámenie sa musí doložiť situáčnym náčrtkom miesta vrtu a jeho okolia,

v ktorom sa môžu prejavíť následné deformácie povrchu, a to v mierke mapových podkladov vedených na účely územného plánovania.¹³⁾

Tretí oddiel*Používanie výbušnína pri perforovaní, torpédrovaní a pri jadrovacích a iných prácach***Spoločné ustanovenia**

§ 139

Odovzdanie vrtu

(1) Pred začatím karotážno-perforačných, torpédrovacích a jadrovacích prác musí zodpovedný vedúci vrtu (vrtmajster) predložiť strelnajstrovi písomné vyhlásenie, že vrt a zariadenia pracoviska sú spôsobilé na vykonanie týchto prác.

(2) Geologická služba organizácie je povinná dať vedúcomu skupiny perforačných a torpédrovacích prác písomný príkaz na ich vykonanie s vyznačením hĺbok, v ktorých sa majú vykonať tieto práce.

§ 140

Karotážny kábel

(1) Karotážny kábel sa smie použiť ako prívodné vedenie.

(2) Pri zapúštaní a vyťahovaní karotážneho kábla sa zakazuje nakláňať sa nad ním, prekračovať ho, podchádzať alebo sa ho dotýkať. Súčasne sa musia urobiť opatrenia, aby kolektor a káblové spoje boli chránené proti náhodnému dotyku, vniknutiu nečistoty a vlhkosti a proti mechanickému poškodeniu.

(3) Pred nabíjaním sa musí prekontrolovať izolačný odpor karotážneho kábla. Karotážno-perforačná súprava a pramene karotážneho kábla sa musia uzemniť.

§ 141

Obmedzenie trhacích práci

(1) Trhacie práce vo vrtach pri torpédrovaní, perforovaní a jadrovani sú zakázané v bürke, víchríci, pri zníženej viditeľnosti a vo vrtach nebezpečných výbuchom plynu s výnimkou prípadu uvedeného v § 155.

(2) Ak začne z vrtu pretekať výplach, vrt začne plynovať alebo hrozí nebezpečenstvo erupcie, nesmie sa začať ani pokračovať v trhacích práciach.

(3) Pri torpédrovaní, perforovaní a jadrovani v noci alebo v prípadoch, keď sa zníži viditeľnosť v priebehu prípravy trhacích práci, sa smú tieto vykonať len pod stálym dozorom; pracovisko vrátane manipulačného priestoru sa musí osvetliť.

¹³⁾ Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Perforovanie vrtov

§ 142

Príprava a nabíjanie perforátorov

(1) Perforátory, elektrické jadrovače, náboje do iných karotážnych prístrojov (dalej len „perforátory“) sa musia pripravovať a nabíjať v stabilných nabíjárňach. V nevyhnutných prípadoch možno perforátory pripravovať aj v pojazdných nabíjárňach alebo na vhodnom a bezpečnom mieste v priestore ich použitia.

(2) Perforátory sa smú nabíjať len na pracovných stoloch v antistatickom a neiskrivom vyhotovení s umývateľným povrchom, upravených tak, aby zaručovali bezpečné uloženie perforátoru a jeho súčiastok a zamedzili nežiadúcemu pohybu alebo pádu.

(3) Na pracovnom stole sa smie pri nabíjaní kumulatívnych perforátorov uložiť len taký počet náložiek, ktorý je potrebný na nabicie jedného perforátoru alebo náložky v jednom expedičnom obale.

(4) Náložky kumulatívneho perforátora umiestnené na pracovnom stole sa musia uložiť v otvorenom expedičnom obale alebo držiaku z dreva, plsti alebo inej vhodnej hmoty. Náložky sa musia v držiaku uložiť tak, aby iniciačné telieska boli chránené proti náhodnému nárazu cudzieho predmetu.

(5) Pred nabíjaním perforátoru sa musí skontrolovať izolačný stav prívodných vodičov k rozbuške a izolačný stav priechodovej hlavice (elektropriechodky).

(6) Kontrola roznetného okruhu perforátorov sa smie urobiť až po jeho zapustení do hlbky najmenej 50 m, pri kratších vrtoch až do miesta odstrelu.

§ 143

Stabilné nabíjárne

(1) Stabilné nabíjárne na prípravu a nabíjanie perforátorov musia byť suché, svetlé a od ostatných objektov, v ktorých sa pravidelne zdržujú ľudia, vzdialenosť najmenej 30 m. Musia mať tieto samostatné miestnosti na

- umývanie, rozoberanie a kontrolu perforátorov,
- opravy a montovanie mechanických častí perforátorov,
- vlastné nabíjanie perforátorov,
- uskladňovanie nabitych perforátorov,
- prípravu výmetných náloží (elektrických mostíkov) a pancierovaných tlakovzdorných rozbušiek.

(2) Ak bude nabijáreň slúžiť len na nabíjanie perforátorov v menšom rozsahu, môže mať len jednu miestnosť, ktorá vyhovuje na vlastné nabí-

janie perforátorov, počas ktorého sa nesmú v tejto miestnosti uskutočňovať iné práce.

(3) Stabilné nabíjárne musia vyhovovať týmto základným podmienkam:

- miestnosť na vlastné nabíjanie perforátorov sa musí rozdeliť na samostatné kabiny alebo pracoviská nabíjačov sa musia od seba oddeliť ochrannou priečinou vysokou najmenej 1,7 m. Miestnosť sa musí stále udržiavať v čistote. Steny musia byť umývateľné,
- v miestnostiach nabíjárne musia byť okrem potrebného počtu vhodných hasiacich prístrojov tiež hadice pripojené na vodovod. Ak nie je vodovod k dispozícii, musí byť pri vchode do miestnosti sud s obsahom najmenej 100 l vody,
- v miestnosti na vlastné nabíjanie perforátorov musí mať každý nabíjač svoj pracovný stôl,
- elektrická inštalácia vo všetkých miestnostiach okrem miestnosti uvedenej v odseku 1 písm. b) musí zodpovedať predpisom pre elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín,⁶⁾
- miestnosť musí mať ústredné vykurovanie, ktorého telesá nesmú byť rebrivité. Teplota v miestnostiach nabíjárne nesmie prekročiť 33 °C. Pre kontrolu teploty musí byť v nabíjárni teplomer.

(4) V miestnostiach, kde sa pracuje s výbušninami, nepripúšťa sa manipulácia so zariadením na elektrický prúd, okrem schválených elektrických meracích prístrojov.

(5) Pomôcky a zariadenia používané pri príprave a nabíjaní perforátorov musia byť z antistatického, neiskrivivého materiálu.

(6) V miestnosti na uskladňovanie nabitych perforátorov sa smú prechodne uskladňovať kumulatívne náložky v expedičných obaloch, najviac však 60 kg výbušnín.

§ 144

Pojazdné nabíjárne

(1) Pojazdné nabíjárne môžu byť umiestnené na automobilovom alebo na vlečnom podvozku a musia vyhovovať týmto základným podmienkam:

- manipulačný priestor musí byť najmenej 1,7 m vysoký a najmenej 0,8 m široký,
- vykurovanie môže byť len nepriame, a to z agregátu umiestneného mimo vlastného priestoru na nabíjanie,
- elektrická inštalácia musí vyhovovať predpisom pre elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín,⁶⁾
- musia byť vybavené prostriedkami prvej pomoci a na vonkajšej strane najmenej dvoma vhodnými hasiacimi prístrojmi dosiahnutelnými zo zeme.

(2) Stanovište pojazdnej nabíjárne na mieste použitia určí stremlajster; jeho vzdialenosť od ústia vrtu musí byť minimálne 30 m.

§ 145

Skúšky perforátorov

(1) Perforátor sa smú skúšať len vo vrtoch alebo jamách, ktoré musia byť tak hlboké, aby horná náložka perforátoru bola najmenej 1,5 m pod úrovňou terénu.

(2) Pri skúške prieraznosti náložiek kumulatívnych perforátorov podľa podnikovej normy (technických podmienok) musí sa náložka položiť na skúšobný oceľový plech tak, aby pri odstrele kumulatívny účinok pôsobil v zvislom smere do zeme. Skúšobný oceľový plech s náložkou sa musí pri odstrele umiestniť v ochrannom vale, ktorého horná hrana je aspoň 80 cm nad náložkou.

§ 146

Opravy perforátorov

Opravy perforátorov mechanického charakteru, pri ktorých sa musí použiť zámočnícke náradie, možno robiť len v miestnosti pre opravy perforátorov. Perforátor sa smú opravovať len vtedy, keď sú celkom vyčistené od zbytkov výbušnín.

§ 147

Uskladňovanie nabitých perforátorov

Nabité perforátor sa smú uskladňovať len v miestnosti určenej na uskladňovanie nabitých perforátorov, v pojazdnej nabíjárni alebo v karotážno-perforačnej súprave. Celková hmotnosť uskladnených výbušnín nesmie prekročiť 60 kg trhavín a 300 ks rozbušiek. Pritom sa musia dodržať bezpečné vzdialosti podľa technickej normy.¹⁴⁾

§ 148

Preprava nabitých perforátorov

Nabité perforátor sa musia pri preprave za- bezpečiť proti pohybu. Nabité jadrovače a kaver- nomery musia mať pritom konce prívodných vo- dičov elektrických roznečovadiel spojené nakrátko na kostru. Prepravovať sa smie súčasne len toľko kumulatívnych perforátorov, koľko ich treba na vy- konanie prác.

§ 149

Príprava na perforáciu

(1) Pred začatím perforačných alebo jadrovačích prác musí sa karotážno-perforačná súprava uzemniť uzemňovacou elektródou.

(2) Pred zapúštaním perforátoru alebo jadrovača na miesto určené na perforáciu alebo na odber bočného jadra musí sa prívodný napájací kábel súpravy odpojiť od zdroja elektrickej energie

a zabezpečiť proti náhodnému zapojeniu. Taktiež sa musí kábel odpojiť pred začatím vyťahovania perforátora alebo jadrovača z vrtu.

(3) Ak sa neustanovuje v technologickom po- stupe alebo v projekte vrtu inak, musí sa vrt na- plniť až po ústie výplachom s predpísanými hodno- tamami.

(4) Konštrukcia vrtnej veže sa musí trvale vo- divo spojiť s kolónou pažnic.

§ 150

Nabíjanie kumulatívnych perforátorov na mieste použitia

(1) Na nabíjanie kumulatívnych perforátorov na mieste použitia sa musí zriadiť nabíjací stôl so žliabkami na uloženie perforátorov.

(2) Nabíjací stôl musí byť vzdialený najmenej 30 m od ústia vrtu a od iných objektov (pozemné komunikácie, elektrické vedenie a pod.). Musí sa umiestniť tak, aby os telesa perforátoru smerovala k ústiu vrtu. Miesto na nabíjanie perforátoru na mieste použitia určí stremlajster.

§ 151

Zapúšťanie a vyťahovanie perforátorov

(1) Rýchlosť zapúšťania a vyťahovania perfo- rátoru určí stremlajster v závislosti na type perfo- rátoru a podmienkach vo vrte. Táto rýchlosť ne- smie byť väčšia ako $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Zapúšťanie alebo vy- tiahovanie perforátoru musí byť plynulé.

(2) V prípade, že perforátor pri zapúštaní pred požadovanou hĺbkou vo vrte uviazne, môže sa jeho zapúšťanie opakovat, ale pozvoľna, a to najviac trikrát. Keď sa výsledok nedosiahne, práce sa musia prerušiť a vrt znova pripraviť.

§ 152

Zlyhávky perforátorov

Pri zlyhávke perforátoru sa postupuje podľa § 161 až 164. Ak sa však nemôže zlyhaný perforátor znova použiť alebo zlikvidovať na mieste použitia, možno ho po odpojení rozbušky, vymytí vodu a uchytení prepraviť na miesto určené v do- kumentácii trhacích prác, kde vedúci trhacích prác určí ďalší postup likvidácie.

§ 153

Tlakovzdorná rozbuška

(1) Tlakovzdorná (pancierovaná) rozbuška, ktorá sa používa na iniciačiu trhavín v priamom tlaku kvapaliny vo vrte, musí zabezpečiť prenos detonácie v mieste jej použitia.

(2) Pancierovanie rozbušky sa musí uskutočniť v určenej miestnosti nabíjárne, v ktorej sa sú- časne nesmú vykonávať iné práce.

¹⁴⁾ ČSN 73 5530 Zriaďovanie skladov výbušní a výrobkov obsahujúcich výbušniny.

(3) Obaly na pancierovanie rozbušiek zhotovené z novododaného materiálu sa musia skúšať najmenej na tlak, ktorému budú vystavené v mieste ich použitia; skúšať sa musí najmenej 10 obalov.

§ 154

Používanie strelivín

Pripravovať elektrické odporové palníky so strelým prachom, ako aj dávkovať strelný prach na nabíjanie perforátorov sa smie len na nabíjacom stole s hladkým antistatickým a umývateľným povrchom v miestnosti slúžiacej len na uvedené práce.

§ 155

Perforačné práce pod tlakom

(1) Perforačné práce vo vrte pod tlakom sa môžu vykonávať len cez zariadenie zabezpečujúce bezpečné zapúštanie a vyťahovanie kábla s perforátorom (lubrikačné zariadenie).

(2) Pri perforačných práciach pod tlakom v plynovom prostredí treba zabezpečiť, aby sa nemohla vytvoriť výbušná zmes vo vrte.

(3) Karotážno-perforačná súprava sa musí postaviť vo vzdialosti najmenej 30 m od ústia vrtu.

(4) Motory pomocných zariadení umiestnené v bezprostrednej blízkosti vrtu sa smú uviesť do chodu len po úplnom uzavretí ústia vrtu a po zistení, že sa v bezprostrednej blízkosti vrtu ne-nachádza výbušná zmes plynov.

Torpédovanie vrtov

§ 156

Skúšanie a úprava obalu torpéda

(1) Obal hermetického torpéda sa musí pred použitím vyskúšať najmenej na tlak, ktorému bude vystavený v mieste jeho použitia.

(2) Vonkajší priemer torpéda sa musí voliť tak, aby sa torpédo mohlo nenásilne spustiť do požadovanej hĺbky.

(3) Konce torpéda sa musia opatrít nábehovými kuželmi.

§ 157

Nabíjanie torpéda

(1) Torpéda so sypkými trhavinami sa smú nabíjať len na mieste použitia, pritom sa musí používať lievik z neiskriaceho materiálu. Torpéda s plastickými, liatymi alebo lisovanými trhavinami sa smú nabíjať i v osobitných miestnostiach mimo miesta použitia.

(2) Druh výbušniny použitej v torpéde sa musí určiť najmä s ohľadom na teplotu a tlak vo vrte.

§ 158

Adjustácia torpéda

(1) Torpédo sa smie adjustovať len na mieste jeho použitia.

(2) Roznetná náložka sa smie vsúvať do torpéda len pomocou nabijáka.

(3) V jednom torpéde sa smú použiť najviac dve roznetné náložky. Elektrické roznetcovadlá týchto náložiek sa musia zapojiť paralelne.

§ 159

Zapúštanie a vyťahovanie torpéda

(1) Pred torpédrováním sa musí vrt prekontrolovať šablónou, ktorej priemer a dĺžka musí zodpovedať použitému torpédu. Ako šablóna môže slúžiť aj prázdný obal torpéda.

(2) Rýchlosť zapúštania torpéda do vrtu nesmie prekročiť $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; zapúštanie musí byť plynulé.

(3) Po odpálení torpéda treba kábel vyťahovať so zvýšenou opatrnosťou do výšky asi 20 m nad miesto odstrelu. Po zistení, že kábel je vo vrte voľný, môže sa vo vyťahovaní pokračovať predpísanou rýchlosťou.

§ 160

Torpédovacie práce pod tlakom

Pre torpédrovacie práce pod tlakom platia obdobne ustanovenia § 155.

§ 161

Postup pri zlyhávke

(1) Ak sa zistí, že torpédo vo vrte nevybuchlo, musí sa privodné vedenie po poslednom pokuse o odpal ihneď odpojiť od roznetnice.

(2) Nevybuchnuté torpédo sa smie vytiahnuť z vrta až po uplynutí čakacej doby. Čakacia doba sa ráta od posledného pokusu o odpal torpéda a nesmie byť kratšia ako 10 minút.

(3) Rýchlosť vyťahovania torpéda nesmie prekročiť $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; pri ústí vrtu nesmie prekročiť rýchlosť $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

§ 162

Opäťovné použitie zlyhaného torpéda

Torpédo sa smie znova zapustiť do vrta a odpaľiť, pokiaľ bola odstránená závada, ktorá spôsobila zlyhávku.

§ 163

Likvidácia zlyhaného torpéda na povrchu

Ak nemožno zlyhané torpédo opäť použiť, musí sa zničiť výbuchom v jame hlbokej najmenej 1 m, a to tak, že sa na jeho teleso umiestní nálož brizantnej trhaviny s hmotnosťou najmenej 1 kg. Potom sa jama zasype zeminou a nálož odpáli. Použiť sa smie len elektrický roznet.

§ 164

Likvidácia zlyhaného torpéda vo vrte

(1) Ak torpédo nemožno vytiahnuť z vrta a nachádza sa v mieste odstrelu, musí sa zlikvidovať

odpalením druhého torpéda spusteného k zlyhanému torpédu. Ak to nie je možné alebo sa torpédo nachádza mimo miesta odstrelu, určí ďalší postup likvidácie odborná komisia, ktorej členov vyberú vedúci organizácie.

(2) Údaje o polohe zlyhaného torpéda sa musia uviesť v technickej dokumentácii vrtu a zapísat do vrtného denníka a do knihy prehliadok pracoviska.

S I E S T Y D I E L

TRHACIE PRÁCE V HORÚCICH PREVÁDZKACH

§ 165

Základné pojmy

Na účely tohto dielu sa rozumie:

- a) horúcou prevádzkou prevádzka, v ktorej sa tepelne spracúvajú suroviny a materiály a trhacie práce sa vykonávajú v horúcom prostredí,
- b) horúcim prostredím prostredie, v ktorom teplota je vyššia než najvyššia určená¹⁵⁾ teplota teplotne najcitlivejšej výbušniny použitej v tomto prostredí,
- c) výrvtom vrt alebo iný priestor zhotovený vypaľovaním, vytváraním skliepkov alebo zabudovaním rúrok pre trhacie práce,
- d) manipulačným časom čas potrebný na zahriatie nálože vo vývrte na 80 % teploty vzbuchu teplotne najcitlivejšej použitej výbušniny.

§ 166

Výbušniny a pomôcky

Pri trhacích prácach v horúcich prevádzkach sa nesmú používať zážihové rozbušky, zápalnice a priame trhaviny.

§ 167

Technologický postup

Technologický postup trhacích prác musí okrem náležitostí uvedených v prílohe č. 4 tejto vyhlášky obsahovať spôsob zisťovania teploty horúceho prostredia, manipulačný čas, spôsob ochladienia výrvov a opatrenia zabezpečujúce, aby teplota použitých výbušní nepresiahla 80 % teploty vzbuchu teplotne najcitlivejšej výbušniny v náloži.

§ 168

Výrvty a ich nabíjanie

(1) Priemer výrvtu sa musí voliť tak, aby sa do neho ľahko zasunula nálož. Sklon výrvov musí byť dovrchný.

(2) Nabíjať možno len výrvty ochladené tak, aby ich teplota nepresiahla 80 % teploty vzbuchu teplotne najcitlivejšej výbušniny v náloži. Nálože sa musia odpaliť v čase kratšom, ako je manipulačný čas.

(3) Nabíjať smie len strelmajster, pričom na jeden odstrel smie strelmajster nabíjať najviac dva výrvty.

(4) Výrvt sa smie nabíjať náložou adjustovanou bleskovicou s elektrickou rozbuškou pripojenou na prívodné vedenie. Prívodné vedenie nesmie byť pritom zapojené na roznetnicu.

(5) Tiahla nálož sa zhotojuje tak, že sa rúrka s potrebnou dĺžkou a priemerom naplní trhavinou. Rúrka musí byť dlhšia ako je výrvt, aby po zasunutí do výrvtu na doraz vyčnievala z výrvtu najmenej 20 cm. Pred zhotovením nálože treba vyskúšať, či sa rúrka dá ľahko zasunúť do výrvtu.

(6) Sústredená nálož sa musí opatrne spoľahlivo izoláciou proti teplote. Takto upravená nálož sa priviaže mäkkým viazacím drôtom na drevenú tyč, ktorá po zasunutí do výrvtu na doraz musí prečnievať najmenej 20 cm pred čelo rozpojovaného materiálu.

(7) Príložná nálož sa chráni proti nepriaznivému vplyvu teploty obdobne ako nálož vo vývrte.

(8) Nálože sa smú pripravovať podľa technologickejho postupu len v manipulačnom priestore.

§ 169

Manipulačný čas

(1) V manipulačnom čase sa musia vykonať všetky úkony a opatrenia od nabíjania až po odpal náloží s potrebnou časovou rezervou.

(2) Manipulačný čas musí na pracovisku priebežne kontrolovať pracovník hodinkami so sekundovým delením, ktorý nesmie vykonávať iné úkony.

§ 170

Roznet náloží

(1) Na trhacie práce v horúcich prevádzkach možno použiť len bleskovicový roznet tak, že elektrická rozbuška pripojená na bleskovicu bude vždy mimo horúceho prostredia, a to najmenej 50 cm od ústia výrvtu.

(2) Súčasne odpalované nálože smú byť zapojené len v sérii.

§ 171

Zneškodňovanie zlyhávok

Zlyhávky v horúcom prostredí, ktorého teplota je o 60 °C vyššia ako teplota vzbuchu teplotne najcitlivejšej výbušniny, sa nechávajú vyhorieť. Zlyhávky s teplotou nižšou sa smú z horúceho prostredia odstrániť najneskôr do uplynutia 70 % manipulačného času. Takto odstranené zlyhané nálože sa musia pred zničením nechať vychladnúť.

¹⁵⁾ Teplota určená v návode na používanie výbušní.

SIEDMY DIEL

TRHACIE PRÁCE PRI ÚPRAVE MATERIÁLOV
VÝBUCHOM

§ 172

Základné pojmy

Na účely tohto dielu sa rozumie:

- a) úpravou materiálov výbuchom tvarovanie, plátovanie, lisovanie, prípadne iná úprava kovov a iných materiálov s použitím výbušní,
- b) strelištom miesto, kde sa vykonávajú trhacie práce pri úprave materiálov výbuchom.

§ 173

Technologický postup

Technologický postup trhacích prác musí okrem náležitosti uvedených v prílohe č. 4 tejto vyhlášky obsahovať tiež údaje a opis usporiadania strelišta a použitého zariadenia.

§ 174

Výbušniny a pomôcky

Pri trhacích práciach sa nesmú používať zážihové rozbušky, zápalnice a priame trhaviny, ak Slovenský banský úrad neustanoviť inak.

§ 175

Roznet náloží

Pri trhacích práciach sa smie použiť len elektrický roznet alebo roznet bleskovicový s elektrickou rozbuškou.

§ 176

Zneškodňovanie zlyhávok

(1) Pred odstránením zlyhanej nálože sa smie z nálože vybrať rozbuška.

(2) Zlyhaná nálož sa odstráni pomocou drevenej škrabky alebo lopatky z neiskriaceho materiálu a zničí sa.

Štvrtá hľava**Ohňostrojné práce**

§ 177

Základné pojmy

Na účely tejto hľavy sa rozumie:

- a) ohňostrojními prácamí práce, pri ktorých sa používajú výbušní ako ohňostrojné prostriedky na vyvolanie svetelných alebo zvukových účinkov,
- b) ohňostrojom súčasné alebo v krátkom po sebe nasledujúcim časovom siede odpalovanie ohňostrojních prostriedkov,
- c) odpalištom miesto, z ktorého sa ohňostrojné prostriedky odpalojujú.

§ 178

Vedúci odpalovač ohňostrojov

(1) Pre každý ohňostroj sa musí určiť vedúci odpalovač ohňostrojov, ktorý vypracúva dokumentáciu podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky v rozsahu primeranom na použitie ohňostrojních prostriedkov, riadi prípravu, odpalovanie a upratanie po ohňostroji, likvidáciu zlyhávok a koordinuje prácu ostatných odpalovačov ohňostroja. V dokumentácii sa musí určiť najmä bezpečnostný okruh, odpalište, ohňostrojné prostriedky, ktoré sa majú použiť, a bezpečnostné a požiarne opatrenia.

(2) Vedúci odpalovač ohňostrojov zodpovedá za bezpečnosť pri príprave a uskutočnení ohňostroja a určí podmienky na zaistenie bezpečnosti všetkých odpalovačov ohňostrojov a na ochranu osôb a majetku v priestore, ktorý je ohrozený odpalovaním ohňostroja, pádom odpálených ohňostrojních prostriedkov alebo ich zbytkov.

§ 179

Ohňostroje

(1) V bezpečnostnom okruhu nesmú byť ľahko zapáliteľné porasty alebo objekty (stoly slamy, zrelé obilie, suchá tráva, les a pod.), pokiaľ sa nezabezpečí ich požiarna ochrana.

(2) Odpalovači ohňostrojov musia byť pri príprave, odpalovaní a po dobu potrebnú na upratanie po ohňostroji a zneškodení zlyhávok vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Musia mať vhodný pracovný oblek a obuv, pogumovaný plášť, rukavice, ochranný štítok na tvár, prostriedky chrániace sluch a ochrannú prilbu.

(3) Pracoviská odpalovačov ohňostrojov musia byť pri odpalovaní pod stálym dohľadom vedúceho odpalovača ohňostrojov alebo ním povereného odpalovača.

(4) Pri doprave, uskladňovaní, príprave a kontrole ohňostrojních prostriedkov sa nesmie používať otvorený oheň.

(5) Po ukončení ohňostroja sa musí vykonať pri dennom svetle prehliadka odpalovacích zariadení, odpališta a ohrozeného priestoru a ich výčisťenie od zlyhávok a nedopalkov. Nájdené neodpálené, zlyhané alebo nedohorené zbytky ohňostrojních prostriedkov, prípadne iných pyrotechnických výrobkov a ich súčasťí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť. Zničenie uskutoční vedúci odpalovač ohňostrojov alebo ním poverený odpalovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice podľa § 180 ods. 4.

(6) O príprave a uskutočnení ohňostroja a likvidácii zlyhávok je usporiadateľ ohňostroja povinný upovedomiť orgány požiarnej ochrany a Zboru národnej bezpečnosti a zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej služby.

§ 180

Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor

(1) Na určenie bezpečnostného okruhu a manipulačného priestoru platiť primerane ustanovenia § 38.

(2) Ohrozené územie sa vyprace a bezpečnostný okruh sa uzavrie najmenej 30 minút pred začiatím ohňostroja.

(3) Bezpečnostný okruh uvoľní vedúci odpaľovač ohňostrojov po splnení povinnosti podľa § 179 ods. 2, 5 a 6.

(4) O priebehu a výsledku ohňostroja spiše vedúci odpaľovač ohňostrojov zápisnicu a zašle ju bezodkladne orgánu, ktorý ohňostroj povolil.

ŠTVRTÁ ČASŤ**PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

§ 181

Prechodné ustanovenia

(1) Výbušniny a pomôcky určené na používanie podľa doterajších predpisov sa po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti tejto vyhlášky smú dodávať len s návodom na používanie schváleným Slovenským banským úradom.

(2) Sklady výbušníkov povolené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa môžu používať aj nadálej, ak orgán príslušný na povoľovanie stavby skladu výbušníkov neurčí z bezpečnostných dôvodov inak.

(3) Oprávnenia strelmajstrov a technických vedúcich odstrelcov vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti aj po dni účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Vzory evidenčných záznamov na používanie a uskladňovanie výbušníkov vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vydania nových vzorov.

(5) Výnimky a odchýlky povolené podľa predpisov zrušených touto vyhláškou strácajú platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jej účinnosti.

§ 182

Výnimky

(1) Od ustanovení tejto vyhlášky sa možno odchýliť na nevyhnutný čas v prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo z omeškania pri záchrane ľudí alebo pri likvidácii havárií, pokiaľ sa vykonajú najnutnejšie bezpečnostné opatrenia.

(2) Slovenský banský úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimky z ustanovení § 7, 40, 57, 84, 106, 110, 116, 141, 150, 158, 168, 179 a § 180. Žiadosť o povolenie výnimky vrátane návrhu náhradných opatrení predkladá vedúci orga-

nizácie s odporúčaním príslušného odborového orgánu prostredníctvom obvodného banského úradu len v mimoriadnych prípadoch a za predpokladu, že bude inak zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky.

§ 183

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. výnos Ústredného banského úradu z 26. júna 1965 č. 65/1965, ktorým sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách (reg. v čiastke 31/1965 Zb.),
2. siedmy diel úpravy Slovenského banského úradu z 1. februára 1971 č. 10/1971, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciach podliehajúcich banskému zákonu (reg. v čiastke 12/1971 Zb.),
3. siedmy diel úpravy Slovenského banského úradu z 9. novembra 1983 č. 4200/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciach, ktoré podliehajú štátному odbornému dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. (reg. v čiastke 19/1984 Zb.),
4. piaty diel úpravy Slovenského banského úradu zo 4. januára 1981 č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a pre tažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvalitných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (reg. v čiastke 16/1981 Zb.),
5. siedmy diel úpravy Slovenského banského úradu z 1. júla 1975 č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskyň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (reg. v čiastke 33/1975 Zb.),
6. úprava Ústredného banského úradu z 20. decembra 1965 č. 7325/30/65 o vydávaní strelmajstrovských oprávnení pracovníkom s úplným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním (reg. v čiastke 44/1968 Zb.),
7. úprava Slovenského banského úradu z 18. decembra 1972 č. 77/1972, ktorou sa vydáva predpis o zriaďovaní skladov výbušníkov pod zemou (reg. v čiastke 19/1973 Zb.),
8. úprava Slovenského banského úradu z 19. marca 1973 č. 73/1973, ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis na ochranu elektrického roznetu pri trhacích prácach pred účinkami cudzej elektrickej energie (reg. v čiastke 19/1973 Zb.),
9. úprava Ústredného banského úradu z 24. januára 1966 č. 677/2/1966, ktorou sa vyhlasuje

- všeobecná záväznosť smernice Ústredného banského úradu z 8. mája 1964 č. 3200/1964, ktorou sa upravuje postup pri povoľovaní nových výbušnín, výrobkov obsahujúcich výbušninu a pomôcok na používanie výbušnín,
10. šiesty diel úpravy Slovenského úradu bezpečnosti práce z 21. decembra 1971 č. 8/1972 Ú. v. SSR o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavbe tunelov a iných podzemných objektov (reg. v čiastke 26/1972 Zb.),
 11. úprava Ústredného banského úradu z 19. februára 1968 č. 1624/6/68, ktorou sa vydávajú smernice o preskúšavaní prístrojov na elektrický roznet (reg. v čiastke 44/1968 Zb.),
 12. úprava Slovenského banského úradu z 28. februára 1986 č. 650/1986 o zaistení bezpečnosti práce a prevádzky pri zriaďovaní banských skladov výbušnín pod povrchom a skladov výbušnín v povrchových lomoch a skrývkach (reg. v čiastke 9/1986 Zb.),
 13. pokyn Ústredného banského úradu a Ministerstva fažkého priemyslu z 15. 2. 1967 č. 719/1967 o rozsahu platnosti bezpečnostného predpisu č. 65/1965 o výbušninách, pre prípravu a vykonávanie ohňostrojov,
 14. úprava Slovenského banského úradu z 30. 10. 1975 č. 3200/1975 o používaní výbušnín v horskej službe (reg. v čiastke 2/1976 Zb.).

§ 184

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.

Predseda:

Ing. **Baran CSc. v. r.**

Prílohy 1—8 vyhlášky č. 71/1988 Zb.**Príloha č. 1****Obsah návodu na používanie výbušní a pomôcok****I. Výbušniny**

Zásady bezpečnej a správnej manipulácie s výbušninou, okruh pracovísk, pre ktoré je výbušnina určená (na povrchu, v podzemí, v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu), druhy materiálov, v ktorých sa smie použiť (horľavé, nehorľavé, uhlie, kameň), druhy materiálov, v ktorých je vhodné ju použiť (tvrdé, stredne tvrdé, mäkké), druh náloží (vývrтовé, príložné), odporúčaný druh roznetu, prípadne iniciácie, najmenší dovolený priemer, uskladňovacie a prepravné podmienky, spotrebna doba a záručná doba, delenie náložiek, odolnosť proti vode, vysokým a nízkym teplotám pri použití, teplota vzbuchu, zaradenie pre prepravu a uskladňovanie, dodávaný sortiment, balenie a označovanie, pri výrobkoch odolných proti výbušnému prostrediu tiež stupeň odolnosti a medzná nálož, opatrenia na hygienickú ochranu práce, spôsob ničenia, upozornenie na nebezpečné vady, ktoré hy sa mohli pri výbušninách vyskytnúť, a spôsob ich likvidácie, pokyny pre prepravu, dovolené spôsoby nabíjania, adjustácia, likvidácia zlyhávok.

II. Pomôcky na použitie výbušní

Opis výrobku a jeho funkcie, okruh pracovísk a druh prostredia, pre ktoré je pomôcka určená (na povrchu, v podzemí, v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu), účel, na ktorý má byť používaná, minimálne a maximálne prevádzkové hodnoty, spôsob a početnosť údržby a kontrol, kvalifikácia pracovníkov pre údržbu a kontrolu, nastavovacie hodnoty, dovolené a neprípustné úkony, podmienky pre manipuláciu, prepravu a uskladňovanie, trvalé teplotné a vlhkostné podmienky pri uskladnení a pri prevádzke, hygienická ochrana práce, dodávaný sortiment, spôsob balenia, spotrebna doba a záručná doba a predpokladaná životnosť.

III. Prípustnosť hodnôt

Ak sa v častiach I. a II. vyžadujú číselné hodnoty, uvádzajú sa ako výrobcom zaručené po celú dobu a pre spôsob používania.

Obsah podnikovej normy (technických podmienok)

I. Trhaviny a výbušné pyrotechnické zložky

Teplota vzbuchu, účinok podľa Trauzla, brizancia podľa Hessa, detonačná rýchlosť, chemická stálosť, prenos detonácie, bezpečnosť vo výbušnom prostredí, dovolené a medzné nálože, iniciačná citlivosť na mechanické podnety, špecifický objem splodín výbuchu, výbuchové teplo, výbuchová teplota, odolnosť proti vode, odolnosť proti zvýšenej a zníženej teplote, relativná pracovná schopnosť, jedovaté splodiny výbuchu, hustota, najmenší dovolený priemer utesnenej a neutesnenej nálože, prípustnosť mechanizovaného nabíjania a nabíjanie voľným pádom, objemová hmotnosť náložiek, obsah vody, chemické zloženie, konzistencia, kyslíková bilancia, farba masy, spôsob balenia, vzor označenia, zaradenie pre prepravu a uskladňovanie, dodávaný sortiment, spotrebňá doba, záručná doba a v prípade, že sa tak neustanovuje inými záväznými predpismi alebo normami, tiež spôsob a rozsah ich skúšania a vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov pri kontrole pred splnením dodávok¹⁶⁾ a okruh použitia.

II. Roznecovadlá a výbušné predmety

Charakteristika, základný opis, okruh použitia, spôsoby skúšania, technicko-prevádzkové údaje, dopravné a uskladňovacie podmienky a zaradenie, odolnosť proti vlhkmu, vode, teplote, chemické a fyzikálne parametre, dodávaný sortiment, balenie, označenie, kvalitatívne znaky a prípustné tolerancie.

III. Pomôcky na použitie výbušnín

Opis, okruh použitia, technické parametre, spôsoby skúšania.

IV. Rozsah údajov

Údaje podľa častí I až III sa uvádzajú v prípustných toleranciach s opisom príslušnej skúšky alebo s odkazom na príslušnú skúšobnú normu. Hodnoty, ktoré sa v priebehu času menia alebo môžu meniť, sa udávajú v hodnote, ktorá sa zaručuje po celý čas používania výbušnín a pomôcok.

Príloha č. 3

Určenie vzdialenosť čiastkového priestoru na uskladnenie výbušník k objektom

Najmenšia vzdialenosť čiastkového priestoru na uskladnenie výbušní sa určí

- a) k objektom dôležitým pre nerušenú prevádzku podzemných pracovísk a k nezastavanému povrchu podľa vzťahu:

$$L = k_1 \cdot \sqrt{k_2 \cdot N}$$

- b) k povrchovým objektom podľa vzťahu:

$$L = \frac{1500 \cdot k_1 \cdot \sqrt[3]{k_2 \cdot N}}{\sqrt[3]{k_3}}$$

Na výpočet sa použijú symboly a ich hodnoty takto:

L — najmenšia prípustná vzdialenosť (m),

N — hmotnosť uskladnených trhavín v čiastkovom priestore na uskladnenie výbušní (kg);

k_1 — konštanta prostredia, ktorej hodnoty sa volia pre

k_2 — seismický ekvivalent trhavín, ktorého hodnoty sa volia pre

banské skalné a povrchové trhaviny	1,00
bansky bezpečné protiprachové trhaviny	0,80
bansky bezpečné protiplynové trhaviny I. kategórie	0,65
bansky bezpečné protiplynové trhaviny II. kategórie	0,50

k_3 — rýchlosť kmitania ($\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$), ktorej hodnoty vyjadrujú mieru poškodenia ohrozeného objektu.^{17]}

¹⁷⁾ ČSN 73 0036 Seismické zaťaženie stavieb.

Dokumentácia trhacích prác

I. Náležitosti technologického postupu trhacích prác

Technologický postup trhacích prác musí obsahovať najmä vymedzenie výbušnín a pomocok povolených na používanie na pracovisku, určenie technológie trhacích prác a obmedzujúce podmienky odstrelu, spôsob ochrany okolia pred účinkami odstrelu, potrebný počet pracovníkov vrátane strelnajstrov, situáciu miesta odstrelu a jeho najbližšieho okolia s vymedzením manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu a spôsob ich vypratania a uzavretia, prostriedky na vyhľasovanie, výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlasovania, čakaciu dobu, zásady určenia úkrytov pracovníkov a miesta odpalu, rozmiestnenie a veľkosť náloží, spôsob roznetu a povolené odchýlky medzi nameraným a vypočítaným odporom roznetného okruhu, zabezpečenie strojného a elektrického zariadenia ohrozeného trhacimi prácami, spôsob tesnenia náloží, opatrenia pri zlyhávke vrátane spôsobu jej likvidácie, právomoc a zodpovednosť pracovníkov zúčastnených na trhacích prácach, podmienky pre prípadné delenie náložiek trhavín, spúštanie náložiek, keď je vo vývrte roznetná náložka, nabíjanie roznetných náložiek pomocníkom, používanie viacerých roznetných náložiek v náloži, adjustáciu roznetnej náložky niekoľkými roznečovadlami.

Dalej musí technologický postup trhacích prác upraviť podmienky v prípadoch, keď tak výslove ustanovuje vyhláška.

II. Náležitosti technického projektu odstrelu

Technický projekt odstrelu musí mať tieto časti:

- technickú správu s odôvodnením projektového riešenia, výpočtom veľkosti náloží vrátane hodnôt čiastkových koeficientov, výpočtom istoty roznetu a schémou roznetného vedenia, technologickým postupom trhacích prác, riešením nežiadúcich vplyvov vedľajších účinkov trhacích prác na okolie, rozpisom opatrení na zaistenie bezpečnosti pri odstrele a s prípadnými ďalšími potrebnými údajmi podľa povahy odstrelu,
- výkresovú časť vypracovanú podľa povahy odstrelu, vrátane situácie územia so zakreslením pevných meračských bodov a bezpečnostného okruhu, s vyznačením stanovišť hliadok. Spôsob znázornenia a mierka výkresov musí umožniť získanie dostačne presných podkladov pre výpočet náloží, vytýčenie ich polohy pre prípravné práce a pre prípadnú likvidáciu zlyhávky,
- na podzemných pracoviskách tiež
 - projekt vetrania, v ktorom sa musí najmä uviesť výpočet množstva zdraviu škodlivých výbuchových splodín, opatrenia a čas potrebný na zníženie ich koncentrácie na hranici určenú príslušnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi, prípadne technické opatrenia proti preniknutiu výbuchových splodín do vlažného vetracieho prúdu, miesto odkiaľ sa odpaľuje a jeho ochrana proti splodinám a spôsob kontroly ovzdušia počas prípravy trhacích prác a po nich,
 - dôkaz výpočtom, prípadne potrebnými predbežnými skúškami, že seismické účinky odstrelu sa nedotknú dôležitých podzemných diel vrátane miesta odkiaľ sa odpaľuje a povrchových objektov v mieri, ktorá by ohrozila ich bezpečnú prevádzku a ostatné chránené záujmy.

Príloha č. 5

Bezpečná vzdialenosť od miesta ohrozenia atmosferickým výbojom

Najväčšia vzdialenosť vodičov v roznetnej sieti (m)	Bezpečný prúd elektrických roznečovadiel					
	0,18 A	0,45 A	1 A	1,5 A	4 A	5 A
Bezpečná vzdialenosť v metroch						
2	70	40	30	20	14	11
5	110	60	50	30	21	18
15	190	110	80	50	37	30
30	260	150	110	75	51	43

Bezpečná vzdialenosť (m) je najmenšia vzdialenosť roznetného vedenia

- a) od povrchu,
- b) od konca elektricky vodivých ciest (koľajníc, potrubia a pod.), ak nie sú prerušené,
- c) od najbližšieho prerušenia elektricky vodivých ciest, ak je dĺžka izolačnej vzdialenosť najmenej 2 cm.

V prípade, že elektricky vodivé cesty nie sú prerušené podľa písmena c), ale sú vzájomne prepojené a uzemnené na rozvetvené uzemnenie, pripúšťa sa vzdialenosť meraná od najbližšieho prepojenia o 300 m dlhšia, než je uvedené v tejto prílohe. Pritom prepojenie sa musí vykonať aspoň trikrát po 100 m medeným vodičom s priemerom 6 mm alebo vodičom s ekvivalentným odporom; prvé prepojenie elektricky vodivých ciest sa musí vykonať pri ústí podzemného diela.

Bezpečné vzdialenosť od vonkajších rozvodov elektrickej energie

Druh vedenia	F (m ²)	Bezpečný prúd elektrických roznečovadiel									
		0,18 A		0,45 A		1 A		1,5 A		4 A	
		Bezpečné vzdialenosťi v metroch									
		r	r _s	r	r _s	r	r _s	r	r _s	r	r _s
vedenie vn 1—35 kV	5	10	15	3	5	0	2	0	1	0	0
	30	100	150	35	50	20	30	10	15	3	5
vedenie vvn nad 35 kV	5	40	40	15	15	10	10	5	5	2	2
	30	200	200	100	100	60	60	40	40	13	13
elektrické trate striedavé	5	50	50	35	35	30	30	25	25	22	22
	30	250	250	180	180	150	150	120	120	105	105
elektrické trate jednosmerné	5	20	20	15	15	12	12	10	10	9	9
	30	100	100	70	70	60	60	50	50	42	42
										8	8
										40	40

F — najväčšia prípustná plocha (m²) uzavrená roznetným okruhom na 1 ks roznečovadla

r — bezpečná vzdialosť (m) meraná na povrchu zeme od osi vedenia alebo od koľajnic elektrifikovej dráhy

r_s — bezpečná vzdialosť (m) meraná vo všetkých smeroch od konštrukcie stožiaru alebo stĺpu vysokého napäcia alebo stožiaru troleja

Bezpečné vzdialosti od zdrojov vysokofrekvenčnej energie

a) od vysielačov s frekvenciou 1,5—0,3 MHz (vlnové dĺžky 200—1000 m)

Výkon vysielača (kW)	Bezpečný prúd elektrických roznetcovadiel											
	0,18 A		0,45 A		1 A		1,5 A		4 A		5 A	
	Bezpečné vzdialosti v metroch											
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
5	350	250	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
10	500	250	300	200	100	100	100	100	100	100	100	100
25	800	400	500	250	200	100	150	100	100	100	100	100
50	1200	600	700	350	300	150	200	100	100	100	100	100
100	2000	1000	1500	750	500	250	300	150	130	100	100	100
200	3000	1500	2400	1200	700	350	500	250	200	120	150	100
500	5000	2500	3000	1500	1000	500	800	400	350	190	300	150
750	6000	3000	4000	2000	1300	650	1000	500	400	200	360	180
1000	7200	3600	4600	2300	1500	750	1200	600	460	230	420	210
1500	8500	4250	5600	2800	1800	900	1400	700	560	280	520	260

A — bezpečná vzdialenosť (m), ktorá platí pre výškový rozdiel roznetného okruhu od 10 do 20 m

B — bezpečná vzdialenosť (m), ktorá platí pre výškový rozdiel roznetného okruhu do 10 m

Pri väčšom výškovom rozdieli ako 20 m platí dvojnásobok hodnôt A.

b) od vysielačov s frekvenciou 30—1,5 MHz (vlnové dĺžky 10—200 m)

Výkon vysielača (kW)	Bezpečný prúd elektrických roznetcovadiel											
	0,18 A		0,45 A		1 A		1,5 A		4 A		5 A	
	Bezpečné vzdialosti v metroch											
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	300	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	750	300	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1000	400	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	2500	1000	500	250	250	120	120	120	120	120	120	120
100	3000	1500	600	300	300	170	170	170	170	170	170	150
200	4500	2000	900	450	450	225	225	225	225	225	225	200
500	7500	3000	1500	750	750	350	350	350	350	350	350	300
750	9000	4000	1800	900	900	380	380	380	380	380	380	340
1000	10500	4800	2100	1100	1100	470	470	470	470	470	470	400
1500	12000	5500	2500	1250	1250	550	550	550	550	550	550	450

c) od VKV a televíznych vysielačov

Výkon vysielača (kW)	Bezpečný prúd elektrických roznetcovadiel					
	0,18 A	0,45 A	1 A	1,5 A	4 A	5 A
Bezpečné vzdialosti v metroch						
1	100	50	50	50	50	50
5	150	50	50	50	50	50
10	200	100	50	50	50	50
50	450	200	100	50	50	50
100	600	250	150	50	50	50
200	900	350	200	100	50	50
500	1500	600	300	150	100	100
1000	2000	800	400	200	100	100
1500	2500	1000	500	250	125	110

d) od rádiostaníc VKV (dispečerských, prenosných a pod.)

Výkon rádiostanice VKV (W)	do 1	1 až 5	5 až 10	10 až 100
Bezpečná vzdialenosť (m)	bez obmedzenia*)	2	5	20

*) platí len pre elektrické roznetcovadlá s bezpečným prúdom vyšším ako 0,18 A

e) od rádiolokátorov

Bezpečný prúd elektrických roznetcovadiel (A)	0,18 A	0,45 A	1 A	1,5 A	4 A	5 A
Bezpečné vzdialosti v metroch	1000	400	200	100	50	40

Príloha č. 8

Povolené používanie trhavín a elektrických rozbušiek v uhoľných baniach neplynujúcich a plynujúcich I. triedy nebezpečenstva

A. Neplynujúce bane

Druh prostredia	Obsah CH ₄ max.	Druh trhaviny	Druh elektrických rozbušiek	Dovolené časovanie	Umiestnenie náloží
v čistom kameni	0,1 %	skalná	DeM, DeD DeP	0—18°	v kameni
zmiešané so súčtom vrstiev uhlia do 20 cm	0,1 %	skalná	DeM	0—18°	v kameni
zmiešané so súčtom vrstiev uhlia nad 20 cm	0,1 %	BBT-PP	DeM	0—18°	v kameni
v uhlí	0,1 %	BBT-PP BBT-I	DeM DeD, DeP	0—18°	v uhlí
s pribierkou kameňa pri vyuhlenom uhlí	0,1 %	skalná BBT-I	DeM DeD, DeP	0—18°	v kameni
súčasný odpal uhlia a kameňa	0,1 %	BBT-PP BBT-I	DeD DeP, DeM	0—18°	v kameni a v uhlí

B. Plynujúce bane I. triedy nebezpečenstva

Druh prostredia	Obsah CH ₄ max.	Druh trhaviny	Druh elektrických rozbušiek	Dovolené časovanie	Umiestnenie náloží
v čistom kameni	1 %	skalná	DeM, DeD DeP	0—18°	v kameni
zmiešané so súčtom vrstiev uhlia do 20 cm	1 %	skalná	DeM	0—18°	v kameni
zmiešané so súčtom vrstiev uhlia nad 20 cm	1 %	BBT-PP	DeM	0—18°	v kameni
v uhlí	1 %	BBT-PP BBT-I	DeM DeD, DeP	0—18°	v uhlí
s pribierkou kameňa pri vyuhlenom uhlí	1 %	BBT-I	DeM	0—18°	v kameni
súčasný odpad uhlia a kameňa	1 %	BBT-I	DeM	0—18°	v kameni a v uhlí

Vysvetlivka: BBT-PP banský bezpečná protiprachová trhavina

BBT-I banský bezpečná protiplynová trhavina I. kategórie

O B S A H

P R V Ā Č A S T

POVOLOVANIE UVÁDZANIA VÝBUŠNÍN
A POMÓCOK DO OBEHU

Ziadosť o povolenie	§ 1
Vyhodnotenie úradných skúšok	§ 2
Úprava dokumentácie	§ 3
Uvedenie výbušnín a pomôcok do obehu	§ 4

D R U H Á Č A S T

SKLADY A ÚSCHOVNE VÝBUŠNÍN
POD POVRCHOM

P R V Ý D I E L

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Základné pojmy	§ 5
Spoločné uskladnenie výbušní	§ 6

D R U H Ý D I E L

SKLADY VÝBUŠNÍN

Umiestnenie skladu výbušní	§ 7
Zostava skladu a uskladnenie výbušní	§ 8
Zabezpečenie a vybavenie skladu výbušní	§ 9
Prístupové chodby	§ 10
Protitlaková bezpečnostná uzávera	§ 11
Dvere skladu výbušní	§ 12
Výdaj výbušní	§ 13
Komory a kobky	§ 14
Uskladnenie výbušní v komorách alebo kobkách	§ 15
Výklenky	§ 16
Uskladnenie výbušní vo výklenkoch	§ 17
Vetranie skladu výbušní	§ 18
Odvádzanie vody	§ 19
Osvetlenie	§ 20
Požiarne zabezpečenie skladu	§ 21

T R E T Í D I E L

ÚSCHOVNE VÝBUŠNÍN

T R E T I A Č A S T
POUŽIVANIE VÝBUŠNÍN

P r v á h l a v a

Všeobecné ustanovenia

Základné pojmy	§ 23
Základné pravidlá zaobchádzania s výbušinami a pomôckami	§ 24—26

Evidencia výbušní

§ 27—29

D r u h á h l a v a

Preprava výbušní v podzemí a prenášanie výbušní	
Preprava výbušní	§ 30—31
Nakladanie a skladanie výbušní	§ 32
Prenášanie výbušní	§ 33

T r e t i a h l a v a

Trhacie práce

P R V Ý D I E L
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel — Rozsah a dokumentácia trhacích prá	§ 34—35
Rozsah trhacích prá	§ 34
Dokumentácia trhacích prá	§ 35
Druhý oddiel — Zaistenie bezpečnosti pri trhacích prá	§ 36—39
Tretí oddiel — Strelmajster, technický vedúci odstrelcov a vedúci trhacích prá	§ 40—45
Strelmajster	§ 40
Technický vedúci odstrelcov	§ 41
Výučba	§ 42
Prihláška na skúšku	§ 43
Evidencia strelmajstrovských preukazov a oprávnení	§ 44
Vedúci trhacích prá	§ 45
Štvrtý oddiel — Vykonávanie trhacích prá	§ 46—53
Zakladanie vývrtov	§ 46
Úkryt pracovníkov a miesto odpalu	§ 47
Delenie náložiek	§ 48
Príprava roznetných náložiek	§ 49
Nabíjanie	§ 50
Utesňovanie náloží	§ 51
Skliepkovanie vývrtov a používanie čierneho trhacieho prachu	§ 52—53
Piaty oddiel — Roznet náloží	§ 54—58
Roznet zápalnicou	§ 55
Roznet bleskovicou	§ 56
Elektrický roznet	§ 57
Iné druhy roznetov	§ 58
Šiesty oddiel — Ochrana elektrického roznetu pred účinkami cudzej elektrickej energie	§ 59—66
Základné ustanovenia	§ 59
Blúdivé prúdy	§ 60
Elektrostatická energia	§ 61

Atmosferická elektrická energia	§ 62—64	<i>Treti oddiel — Trhacie práce v dovrchných banských dielach</i>	
Vonkajšie rozvody elektrickej energie vysokého a veľmi vysokého napäťa	§ 65	Trhacie práce v neprerazených dielach	§ 97
Vysokofrekvenčná energia	§ 66	<i>Štvrtý oddiel — Ochrana pracovísk proti uholnému prachu, metánu a oxidu uholnatému</i>	
<i>Siedmy oddiel — Opatrenia po odstrele</i>	§ 67—70	Zneškodňovanie uholného prachu pri trhacích práciach	§ 98—100
Čakacia doba	§ 67	Meranie koncentrácie metánu pri trhacích prácach na plynujúcich baniach	§ 98
Prehliadka a zabezpečenie pracoviska po odstrele	§ 68	Kontrola ovzdušia po odstrele	§ 99
Zlyhávky	§ 69		§ 100
Zneškodňovanie zlyhávok	§ 70	<i>Piaty oddiel — Bezvýlomové trhacie práce</i>	
<i>Osmý oddiel — Trhacie práce veľkého rozsahu</i>	§ 71—78	Zakladanie a nabíjanie vývrtov	§ 101
Vyhradené úkony	§ 71	Prípustnosť trhacích prác a súvisiace opatrenia	§ 102
Denník a zápisnica o odstrele	§ 72	Technologický postup trhacích prác	§ 103
Kontrola pred nabíjaním	§ 73	Použitie výbušnín	§ 104—105
Zmena parametrov odstrelu	§ 74	Dĺžka upchávky	§ 106
Postup pri zneškodňovaní zlyhávky	§ 75	Čakacia doba a kontrola po odstrele	§ 107
Prípravné práce pre povrchové komorové odstrely	§ 76	<i>Siesty oddiel — Trhacie práce v uholných baniach neplynujúcich a plynujúcich I. triedy nebezpečenstva</i>	
Roznet náloží povrchových komorových odstrelov	§ 77	Použitie trhavín a roznecovadiel	§ 108
Priestup k zlyhávke povrchového komorového odstrelu a jej likvidácia	§ 78	Zakladanie a nabíjanie vývrtov	§ 109
<i>Deviaty oddiel — Trhacie práce v osobitných podmienkach</i>	§ 79—85	Upchávka	§ 110
Trhacie práce pod vodom	§ 79	Zneškodňovanie zlyhávok	§ 111
Rozrušovanie ľadu	§ 80	Prípustná koncentrácia metánu	§ 112
Blízke pracoviská na povrchu	§ 81	Trhacie práce v blízkosti fúkača	§ 113
Blízke pracoviská v podzemí, približne k starinám a k povrchu	§ 82	Rozstreľovanie a uvoľňovanie rúbaniny	§ 114
Trhacie práce v hĺbení	§ 83	<i>Siedmy oddiel — Trhacie práce v uholných baniach plynujúcich II. triedy nebezpečenstva a v baniach s nebezpečenstvom prieťži uhlia a plynov</i>	
Trhacie práce vo výbušnom prostredí	§ 84	Použitie trhavín	§ 115
Vzájomné vzťahy ustanovení jednotlivých dieľov	§ 85	Použitie roznecovadiel	§ 116
		Zakladanie a nabíjanie vývrtov	§ 117
		Upchávka	§ 118
		Prípustná koncentrácia metánu	§ 119
		Vodné clony pri trhacích prácach	§ 120
		Rozstreľovanie a uvoľňovanie rúbaniny	§ 121
		Uvoľňovanie výstuže	§ 122
		Trhacie práce v blízkosti fúkača	§ 123
		Trhacie práce v banských dielach s nebezpečenstvom prieťži hornín a plynov	§ 124
		<i>Štvrtý dieľ</i>	
		<i>TRHACIE PRÁCE V UHOLNÝCH LOMOCH</i>	
		Použitie trhavín	§ 125
		Zabezpečenie dobývacích strojov a úkryt na nich	§ 126
		Nabíjanie vývrtov	§ 127
		Upchávka	§ 128
		Trhacie práce v blízkosti požiaru uhlia	§ 129

DRUHÝ DIEĽ**TRHACIE PRÁCE V PODZEMÍ BEZ VÝSKYTU VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA**

Prehliadka a zabezpečenie pracoviska po odstrele	§ 86
--	------

TRETÍ DIEĽ**TRHACIE PRÁCE V UHOLNÝCH BANIACH**

<i>Prvý oddiel — Všeobecné ustanovenia</i>	§ 87—95
Základné pojmy	§ 87
Používanie trhavín a roznecovadiel	§ 88
Trhacie práce v blízkosti banských požiarov	§ 89
Zakladanie, nabíjanie a upchávanie vývrtov	§ 90—94
Vzájomné vzťahy ustanovení jednotlivých oddielov	§ 95
<i>Druhý oddiel — Trhacie práce v hĺbení v blízkosti uholného sloja</i>	§ 96

PIATY DIEL

TRHACIE PRÁCE PRI VRTNÝCH
A GEOFYZIKÁLNYCH PRÁCACH, ŤAŽBE ROPY
A ZEMNÉHO PLYNU

Prvý oddiel — Spoločné ustanovenia

Pyrovoz § 130

Druhý oddiel — Používanie výbušník pri geofyzikálnych prácach § 131—138

Zakladanie vrtov § 131

Príprava náloží § 132

Nabíjanie vrtov § 133

Opäťovné využitie vrtu § 134

Zneškodňovanie zlyhávok § 135

Zabezpečenie a likvidácia miesta po odstrele § 136

Kontrolný okruh okamihu výbuchu § 137

Oznamovacia povinnosť § 138

Tretí oddiel — Používanie výbušník pri perforovaní, torpédrovani a pri jadrovacích a iných prácach

Spoločné ustanovenia § 139—141

Odozdanie vrtu § 139

Karotážny kábel § 140

Obmedzenie trhacích prác § 141

Perforovanie vrtov § 142—155

Príprava a nabíjanie perforátorov § 142

Stabilné nabíjárne § 143

Pojazdné nabíjárne § 144

Skúsky perforátorov § 145

Opravy perforátorov § 146

Uskladňovanie nabitých perforátorov § 147

Preprava nabitých perforátorov § 148

Príprava na perforáciu § 149

Nabíjanie kumulatívnych perforátorov na mieste použitia § 150

Zapúštanie a vyťahovanie perforátorov § 151

Zlyhávky perforátorov § 152

Tlakovzdorná rozbuška § 153

Používanie strelivín § 154

Perforačné práce pod tlakom § 155

Torpédovanie vrtov § 156—164

Skúšanie a úprava obalu torpéda § 156

Nabíjanie torpéda	§ 157
Adjustácia torpéda	§ 158
Zapúštanie a vyťahovanie torpéda	§ 159
Torpédovacie práce pod tlakom	§ 160
Postup pri zlyhávke	§ 161
Opäťovné použitie zlyhaného torpéda	§ 162
Likvidácia zlyhaného torpéda na povrchu	§ 163
Likvidácia zlyhaného torpéda vo vrte	§ 164

ŠESTY DIEL

TRHACIE PRÁCE V HORÚCICH PREVÁDZKACH

Základné pojmy	§ 165
Výbušniny a pomôcky	§ 166
Technologický postup	§ 167
Vývrty a ich nabíjanie	§ 168
Manipulačný čas	§ 169
Roznet náloží	§ 170
Zneškodňovanie zlyhávok	§ 171

SIEDMY DIEL

TRHACIE PRÁCE PRI ÚPRAVE MATERIAĽOV, VÝBUCHOM

Základné pojmy	§ 172
Technologický postup	§ 173
Výbušniny a pomôcky	§ 174
Roznet náloží	§ 175
Zneškodňovanie zlyhávok	§ 176

Svetlá hlava

Ohňostrojné práce

Základné pojmy	§ 177
Vedúci odpalovač ohňostrojov	§ 178
Ohňostroje	§ 179
Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor	§ 180

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia	§ 181
Výnimky	§ 182
Zrušovacie ustanovenia	§ 183
Účinnosť	§ 184